

CONSORCIO SALUD SAN LORENZO

AV. ALFREDO BENAVIDES NRO. 2150 DPTO. 202 URB. EL ROSAL - SEGUNDA ETAPA - LIMA LIMA MIRAFLORES

Teléfono

Web

ORDEN DE COMPRANúmero **0463**Fecha **22/07/2024**

Facturar a **CONSORCIO SALUD SAN LORENZO**
 Dirección **AV. ALFREDO BENAVIDES NRO. 2150 DPTO. 202 URB. EL ROSAL - SEGUNDA ETAPA - LIMA LIMA MIRAFLORES**
 R.U.C. **20611631899** Fax

Centro de Compra	LOGISTICA		
Gestor de Compra	ALVARADO LEANDRO, MERLI YDALIA		
Aprobado por	CRIOLLO PAUCAR, JOSE ALEXIS		
Solicitante	GOMEZ MEGO, LEONCIO ALBERTO		
Proyecto	Almacén	Pedido(s)	
HOSPITAL SAN LORENZO	De Materiales	0385	
Proveedor	22009722	TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES LA PIONERA S.R.L.	R.U.C. 20528261362
Dirección	CAL. BOLOGNESI NRO. 242 - LORETO MAYNAS IQUITOS		
Tratado con	Teléfono(s)		
Forma de Pago	20% de Adelanto y Saldo Contraentrega	Correo	
Cta.Bancaria	BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK S/ 070-3004936113	CCI	003-740-003004936113-89
Lugar de entrega	Móvil -Celular		
Fecha de entrega	22/07/2024	Nextel	Fax

Ítem	Código	Recurso	Und	Cantidad	Precio	Dcto. (%)	Parcial
1	02070400010012	MATERIAL CONTROLADO (AFIRMADO)	m3	500.0000	165.0000	0.00	82,500.00
					Sub Total		82,500.00
						18 %	0.00
					Total	S/	82,500.00

SON: OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES

Observación **RELLENO ESTRUCTURAL: HORMIGON 70%-A-2-4 COMPACTO 30%**
CONDICIONES:
 - PRECIO: S/. 165.00 POR M3 PUESTO EN OBRA.
 - 20% ADELANTO Y 80% AL TERMINAR LA ENTREGA DEL AFIRMADO.
 - EL MATERIAL DEBE CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PROPIEDADES FISICAS DE UN AFIRMADO PARA EL PAGO DEL SALDO.
 - EL MATERIAL DEBE SER APROBADO POR EL AREA DE CALIDAD ANTES DE LA PUESTA EN OBRA.

Sirvase colocar el numero de Orden de Compra en la factura.

Es requisito indispensable colocar la guia de remision debidamente sellada por almacen y copia de la orden de compra al momento de presentar la factura.

Es obligatorio que el personal que despache el material este debidamente equipado con sus implementos de seguridad caso contrario NO SERA RECEPCIONADO por las regulaciones de seguridad de Obra.