

# RESUMEN DE PARTE DIARIO - RETROEXCAVADORA CAT 420 F2

N°	FECHA	INICIO	FINAL	TOTAL HORÓMETRO	HORAS	DETALLE	C.U	C.TOTAL
1	6/11/2023	7801.9	7809.1	7.2	7h12min	Demolición de aulas y carguio	120	864.00
2	7/11/2023	7809.1	7816.8	7.7	7h42min	Demolición de aulas y baños y carguio	120	924.00
3	8/11/2023	7816.8	7823.8	7	7h	Demolición de casa comunal y carguio	120	840.00
4	9/11/2023	7823.8	7831.3	7.5	7h30min	Acarreo de material excedente	120	900.00
5	10/11/2023	7831.3	7840.4	9.1	9h06min	Explanación y Acarreo de material excedente	120	1,092.00
6	11/11/2023	7840.4	7847.9	7.5	7h30min	Explanación de area principal de la obra	120	900.00
7	13/11/2023	7847.9	7856.4	8.5	8h30min	Explanación y Acarreo de material excedente	120	1,020.00
8	14/11/2023	7856.4	7863.6	7.2	7h12min	Explanación de area principal de la obra	120	864.00
9	15/11/2023	7863.6	7870.9	7.3	7h18min	Excavación de zanja para muro de contención	120	876.00
10	16/11/2023	7870.9	7878.3	7.4	7h24min	Excavación de zanja para muro de contención y acarreo de material excedente	120	888.00
11	17/11/2023	7878.3	7885.8	7.5	7h30min	Excavación de zanja para muro de contención y acarreo de material excedente	120	900.00
12	18/11/2023	7885.8	7892	6.2	6h12min	Excavación de zanja para muro de contención Y Acarreo de material excedente	120	744.00
13	20/11/2023	7892	7899.9	7.9	7h54min	Acarreo de material excedente	120	948.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>							<b>120</b>	<b>11,760.00</b>

**RESUMEN**  
 98.00  
 120.00  
**11,760.00**

TOTAL HORAS MAQUINA  
 COSTO X HORA  
 TOTAL A PAGAR

**RIMALT SAC.**  
 RUC: 20607222950

Rosa Lina Cordova Paquiyauri  
 REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO VIRGEN DEL CARMEN

Edgar Fernandez Cuti  
 INGENIERO CIVIL CIP N°122134  
 RESIDENTE

# PARTE DIARIO DE MAQUINARIA

**Nº 000529**

Proyecto / Obra: MEJORA MIENIO Y ADAPTACION INICIAL SAN ANTONIO COCHA  
 Propietario: ISMAEL TABADA ISRAEL  
 Máquina: RETRO EXCAVADORA Marca: CAT Modelo: 420 F2  
 Placa: ..... Código: ..... Fecha: 06-11-2023  
 Operador: ROLANDA SALVATIERRA H. Turno: .....




HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO				
HORA INIC.	HORA FIN	TOTAL	FRENTE DE TRABAJO	VIAJES
7801.40	7809.10	7h. 12 min	DEMOLECION DE AULA EXISTENTE Y CARGUO DE MATERIAL	
			HORAS	MÁQUINA
				TOTAL

**PARALIZACIÓN DE MÁQUINA**

Falta Operador  Falta Frente  Movilización  Razón Climático  Filtro Aceite   
 Mantenimiento  Otras Máquinas  Filtro Petróleo

ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE	ABAST. LUBRICANTES
CANTIDAD (GL): ..... CANTIDAD (GL): ..... : ..... : .....	CANTIDAD (GL): ..... : .....

Observaciones: .....

 ..... <b>Firma del Operador</b>	 ..... <b>Firma del Controlador</b>	 ..... <b>CONSORCIO VIRGEN DEL CARMEN</b> <b>Edgar Fernandez Cuti</b> <small>INGENIERO CIVIL CIP N°122134</small> <small>RESIDENTE</small>
Nombre: ..... DNI: <u>44815168</u>	Nombre: <u>José C. Tunes Ch.</u> DNI: <u>70190919</u>	Firma del Ingeniero Responsable ..... Nombre: ..... DNI: .....

# PARTE DIARIO DE MAQUINARIA

N° 000530

Proyecto / Obra: REDRANILLO Y EMPALMADO TRINCHAL SAN ANTONIO DE COCHA.  
 Propietario: ISMAEL TABARRA HUAMANI  
 Máquina: RETROEXCAVADORA Marca: CAT Modelo: 420 F.2  
 Placa: ..... Código: ..... Fecha: 07-11-2023  
 Operador: ROLAND SALVATIERRA H. Turno: .....

HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO				
HORA INIC.	HORA FIN	TOTAL	FRENTE DE TRABAJO	VIAJES
7809.1	7816.8	7h 42 min	DEMOLECIÓN DE ALA Y BAÑO CARGULO DE MATERIAL	

**PARALIZACIÓN DE MÁQUINA**


Falta Operador  Falta Frente  Movilización  Razón Climático  Filtro Aceite   
 Mantenimiento  Otras Máquinas  Filtro Petróleo

ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE	ABAST. LUBRICANTES
CANTIDAD (GL): .....	CANTIDAD (GL): .....

Observaciones: .....

  
 Firma del Operador  
 Nombre: ROLAND  
 DNI: 44815168

  
 Firma del Controlador  
 Nombre: Julio C. Torres Ch.  
 DNI: 70190914

  
**CONSORCIO VIRGEN DEL CARMEN**  
**Edgar Hernandez Cuti**  
INGENIERO CIVIL CIP N° 122134  
RESIDENTE  
 Firma del Ingeniero Responsable  
 Nombre: .....  
 DNI: .....

**PARTE DIARIO DE MAQUINARIA**

Nº 000531

Proyecto / Obra: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INICIAL SAN ANTONIO COCHA  
 Propietario: ISMAEL FABIANI TABORDA  
 Máquina: RETROEXCAVADORA Marca: CAT Modelo: 420 F2  
 Placa: ..... Código: ..... Fecha: .....  
 Operador: ROLAND SALVATIERRA H. Turno: .....

HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO				
HORA INIC.	HORA FIN	TOTAL	FRENTE DE TRABAJO	VIAJES
7816.8	7823.8	7h.	DE MOLECCION DE CASA COMUNAL	
			CARGUE DE MATERIAL	
			HORAS	MÁQUINA TOTAL

**PARALIZACIÓN DE MÁQUINA**

Falta Operador  Falta Frente  Movilización  Razón Climático  Filtro Aceite   
 Mantenimiento  Otras Máquinas  Filtro Petróleo

ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE	ABAST. LUBRICANTES
CANTIDAD (GL): .....	CANTIDAD (GL): .....
.....	.....

Observaciones: ..... CONSORCIO VIRGEN DEL CARMEN .....

  
 Firma del Operador  
 Nombre: ROLAND  
 DNI: 44815168

  
 Firma del Controlador  
 Nombre: José C. Tinas H.  
 DNI: 70190914

  
 Firma del Ingeniero Responsable  
**Edgar Fernandez Cuti**  
 INGENIERO CIVIL CIP N°122134  
 RESIDENTE  
 Nombre: .....  
 DNI: .....

# PARTE DIARIO DE MAQUINARIA

N° 000532

Proyecto / Obra: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION FINAL SAN ANTONIO COCHA  
 Propietario: ISMAEL HUAHANI TABOADA  
 Máquina: RETO EXCAVADORA Marca: CAT Modelo: 420 F.2  
 Placa: ..... Código: ..... Fecha: 09-11-2023  
 Operador: ROLAND SALVAJERRA H. Turno: .....


HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO				
HORA INIC.	HORA FIN	TOTAL	FRENTES DE TRABAJO	VIAJES
0823.8	0831.3	7h.30 min.	ACARreo DE MATERIAL EXCEDENTE Y CARGUO	
			HORAS	MÁQUINA
			TOTAL	

**PARALIZACIÓN DE MÁQUINA**

Falta Operador  Falta Frente  Movilización  Razón Climático  Filtro Aceite   
 Mantenimiento  Otras Máquinas  Filtro Petróleo

ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE	ABAST. LUBRICANTES
CANTIDAD (GL): .....	CANTIDAD (GL): .....


Observaciones: .....



Firma del Operador

Nombre: ROLAND


DNI: 44815168



Firma del Controlador

Nombre: J. C. Tineo A.

DNI: 70190914



CONSORCIO VIRGEN DEL CARMEN

**Edgar Fernandez Cuti**  
INGENIERO CIVIL CIP N° 122134  
RESIDENTE

Firma del Ingeniero Responsable

Nombre: .....

DNI: .....

# PARTE DIARIO DE MAQUINARIA

Nº 000533


Proyecto / Obra: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INICIAL SAN ANTONIO DE COCHA  
Propietario: ISRAEL HUALLAN TACSONA  
Máquina: RETRO EXCAVADORA Marca: CAT Modelo: H20 F.2  
Placa: ..... Código: ..... Fecha: 10.11.2023  
Operador: ROLANDO SALGATELIERZA Turno: .....


HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO				
HORA INIC.	HORA FIN	TOTAL	FRENTE DE TRABAJO	VIAJES
7831.3	7840.4	9h 6min	EXPLANACION Y ACERQUE DE MATERIAL EXCELENTE	


**PARALIZACIÓN DE MÁQUINA**  
Falta Operador  Falta Frente  Movilización  Razón Climático  Filtro Aceite   
Mantenimiento  Otras Máquinas  Filtro Petróleo

ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE	ABAST. LUBRICANTES
CANTIDAD (GL): .....	CANTIDAD (GL): .....
.....	.....

Observaciones: ..... CONSORCIO VIRGEN DEL GARMEN

  
Firma del Operador  
Nombre: Rolando Salgatelierza  
DNI: 44.81.51.68

  
Firma del Controlador  
Nombre: Julio Cesar T.  
DNI: 72190919

  
Firma del Ingeniero Responsable  
Nombre: Edgar Fernandez Cuti  
DNI: .....

**PARTE DIARIO DE MAQUINARIA**

**Nº 000534**

Proyecto / Obra: AMPLIACION Y HERRAMIENTAS INICIAL SAN ANTONIO COSHA  
Propietario: ISAHEL HUANUNI TAPABA  
Máquina: PERO EXCAVADORA Marca: CAT Modelo: 420 E2  
Placa: ..... Código: ..... Fecha: 11-11-2023  
Operador: ROLANO SUVAJICA Turno: .....


HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO				
HORA INIC.	HORA FIN	TOTAL	FRENTE DE TRABAJO	VIAJES
7840.4	7844.9	7h30min	EXCAVACION AREA PRINCIPAL OBRA	


**PARALIZACIÓN DE MÁQUINA**


Falta Operador  Falta Frente  Movilización  Razón Climático  Filtro Aceite   
Mantenimiento  Otras Máquinas  Filtro Petróleo

ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE		ABAST. LUBRICANTES
CANTIDAD (GL): .....	CANTIDAD (GL): .....	CANTIDAD (GL): .....

Observaciones: .....

  
Firma del Operador  
Nombre: ROLANO  
DNI: 44815169

  
Firma del Controlador  
Nombre: Jairo C. Tapaba  
DNI: 70190914

  
CONSORCIO VIRGEN DEL CARMEN  
Eder Fernandez Cuti  
INGENIERO CIVIL CIP N°122134  
RESIDENTE  
Firma del Ingeniero Responsable  
Nombre: .....  
DNI: .....

**PARTE DIARIO DE MAQUINARIA**

Nº 100535


Proyecto / Obra: RECONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN INICIA SAN ANTONIO COCHA  
 Propietario: ISHAEL HUARANI TABARRA  
 Máquina: RETRO EXCAVADORA Marca: CAT Modelo: 420 F2  
 Placa: ..... Código: ..... Fecha: 13-11-2022  
 Operador: ROLANDO SÁLVATIERRA ..... Turno: .....

HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO				
HORA INIC.	HORA FIN	TOTAL	FRENTE DE TRABAJO	VIAJES
7847.9	7856.4	8h30min	EXPLORACION Y REBQUES DE MATERIAL EXCEDENTE	
			HORAS MÁQUINA	TOTAL


**PARALIZACIÓN DE MÁQUINA**  
 Falta Operador  Falta Frente  Movilización  Razón Climático  Filtro Aceite   
 Mantenimiento  Otras Máquinas  Filtro Petr6leo

ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE	ABAST. LUBRICANTES
CANTIDAD (GL): .....	CANTIDAD (GL): .....
.....	.....

Observaciones: .....

  
 Firma del Operador  
 Nombre: ROLANDO  
 DNI: 44815168

  
 Firma del Controlador  
 Nombre: Julio C. Turo  
 DNI: 70190914

CONSORCIO VIRGEN DEL CARMEN  
  
**Edgar Fernandez Cuti**  
 INGENIERO CIVIL CIP N°122134  
 RESIDENTE  
 Firma del Ingeniero Responsable  
 Nombre: .....  
 DNI: .....



# PARTE DIARIO DE MAQUINARIA

Nº 000536

Proyecto / Obra: MEJORAMIENTO Y REPARACION DE LA CARRETERA SAN ANTONIO - COCHA  
 Propietario: EMILIO HUAMAN TABOADA  
 Máquina: RETROGRADADOR Marca: CAT Modelo: 420 F2  
 Placa: ..... Código: ..... Fecha: 14 de 11 de 2023  
 Operador: RALFO SANCHEZ Turno: .....

HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO				
HORA INIC.	HORA FIN	TOTAL	FRENTES DE TRABAJO	VIAJES
7:56.4	18:63.6	10:67.2	EXPANSION AREA PAVIMENTADA OBRA	
			HORAS	MÁQUINA
			TOTAL	

**PARALIZACIÓN DE MÁQUINA**

Falta Operador  Falta Frente  Movilización  Razón Climático  Filtro Aceite   
 Mantenimiento  Otras Máquinas  Filtro Petróleo

ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE	ABAST. LUBRICANTES
CANTIDAD (GL): .....	CANTIDAD (GL): .....
.....	.....

Observaciones: .....

.....  
 Firma del Operador

Nombre: RALFO SANCHEZ  
 DNI: 701409114

.....  
 Firma del Controlador

Nombre: Juan C. Torres  
 DNI: 701409114

.....  
 Firma del Ingeniero Responsable

Nombre: .....  
 DNI: .....

**CONSORCIO VIRGEN DEL CARMEN**  
**Ing. Edgar Fernandez Cuti**  
 INGENIERO CIVIL CIP N°122134  
 RESIDENTE

# PARTE DIARIO DE MAQUINARIA

Nº 000537

Proyecto / Obra: AMPLIACION Y RECONSTRUCCION INICIAL SAN ANTONIO COCHA  
 Propietario: ISMAEL HUAMAN YABDADA  
 Máquina: RETILLO EXCAVADOR Marca: CAT Modelo: 420 F2  
 Placa: ..... Código: ..... Fecha: 15-11-2023  
 Operador: ROLANDO SALVATIERRA Turno: .....

HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO				
HORA INIC.	HORA FIN	TOTAL	FRENTES DE TRABAJO	VIAJES
7863.6	7870.9	7 hr 18 min	EXCAVACION DE ZANJA PARA MURO DE CONTENCION	
			HORAS	MÁQUINA
				TOTAL


**PARALIZACIÓN DE MÁQUINA**

Falta Operador  Falta Frente  Movilización  Razón Climático  Filtro Aceite   
 Mantenimiento  Otras Máquinas  Filtro Petróleo

ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE	ABAST. LUBRICANTES
CANTIDAD (GL): .....	CANTIDAD (GL): .....
.....	.....

Observaciones: ..... CONSORCIO VIRGEN DEL CARMEN

  
 .....  
 Firma del Operador  
 Nombre: Rolando  
 DNI: 44815168

  
 .....  
 Firma del Controlador  
 Nombre: Julio C. Torres  
 DNI: 70190914

  
 .....  
 Firma del Ingeniero Responsable  
 Nombre: .....  
 DNI: .....

# PARTE DIARIO DE MAQUINARIA

Nº 000538

Proyecto / Obra: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION TECNICA SAN ANTONIO CONA  
 Propietario: ISTUAC HUAMANI TABOYRA  
 Máquina: REJILLO EXCAVADORA Marca: CAT Modelo: 420 E2  
 Placa: ..... Código: ..... Fecha: 16.11.2023  
 Operador: ROLAND SANCHEZ Turno: .....

HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO				
HORA INIC.	HORA FIN	TOTAL	FRENTE DE TRABAJO	VIAJES
7820.9	7878.3	7h. 24m.	EXCAVACION DE ZANJA PARA FUENTE DE CONDUCCION Y MAQUINA DE MAQUINA EXCEDENTE	
			HORAS	MÁQUINA
				TOTAL

**PARALIZACIÓN DE MÁQUINA**

Falta Operador  Falta Frente  Movilización  Razón Climático  Filtro Aceite   
 Mantenimiento  Otras Máquinas  Filtro Petróleo

ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE	ABAST. LUBRICANTES
CANTIDAD (GL): .....	CANTIDAD (GL): .....
.....	.....

Observaciones: .....

  
Firma del Operador

Nombre: ROLANDO  
 DNI: 44.815.168

  
Firma del Controlador

Nombre: Edg. fernand.  
 DNI: 70140914

**CONSORCIO VIRGEN DEL CARMEN**  
  
**Edgar Fernandez Cuti**  
 INGENIERO CIVIL CIP N° 122134  
 RESIDENTE  
 Firma del Ingeniero Responsable

Nombre: .....  
 DNI: .....

# PARTE DIARIO DE MAQUINARIA

Nº 000539

Proyecto / Obra: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION TERMINAL SAN ANTONIO COCHA

Propietario: ISMAEL HUAMAN TAPADO

Máquina: RETRO EXCAVADOR Marca: CAT Modelo: 420 F.2

Placa: ..... Código: ..... Fecha: 17-11-2023

Operador: ROLAND SALVAJERRA Turno: .....

HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO				
HORA INIC.	HORA FIN	TOTAL	FRENTE DE TRABAJO	VIAJES
<u>7:30</u>	<u>8:00</u>	<u>7 h.30 Min</u>	<u>EXCAVACION ZANJA PARA MURO DE CONJUGACION Y ACERQUE DE MUELLER EXCEDENTE</u>	


**PARALIZACIÓN DE MÁQUINA**

Falta Operador  Falta Frente  Movilización  Razón Climático  Filtro Aceite

Mantenimiento  Otras Máquinas  Filtro Petróleo

ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE		ABAST. LUBRICANTES
CANTIDAD (GL): .....	CANTIDAD (GL): .....	CANTIDAD (GL): .....

Observaciones: .....

  
Firma del Operador  
Nombre: ROLAND  
DNI: 44815162

  
Firma del Controlador  
Nombre: Juli C. T...  
DNI: 70190914

  
Ing. Oscar Virgen del Carmen  
Firma del Ingeniero Responsable  
Nombre: .....  
DNI: .....

# PARTE DIARIO DE MAQUINARIA

**Nº 000540**

Proyecto / Obra: MEJORA DE ALIENAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA SAN ANTONIO COCHA

Propietario: ISMAEL HUASANI TABOARA

Máquina: RETRO EXCAVADOR Marca: CAT Modelo: 420 F2

Placa: ..... Código: ..... Fecha: 18.11.2023

Operador: ROLANDO SALINAS Turno: .....

HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO				
HORA INIC.	HORA FIN	TOTAL	FRENTE DE TRABAJO	VIAJES
7885.8	7892.	6h.12Min	EXCAVACION ZANJA PARA MUÑO CONTIENCIÓN Y ACERCAO DE PLATE EXCELENTE	
			HORAS      MÁQUINA      TOTAL	

**PARALIZACIÓN DE MÁQUINA**

Falta Operador  Falta Frente  Movilización  Razón Climático  Filtro Aceite   
 Mantenimiento  Otras Máquinas  Filtro Petróleo

ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE	ABAST. LUBRICANTES
CANTIDAD (GL): .....	CANTIDAD (GL): .....
.....	.....

Observaciones: .....

  
 Firma del Operador  
 Nombre: ROLANDO  
 DNI: 24815168

  
 Firma del Controlador  
 Nombre: Julián Torres  
 DNI: 70190914

  
**SERGIO VIRSES DEL CARMEN**  
**Ingeniero Civil**  
Nº 122134 RESIDENTE  
 Firma del Ingeniero Responsable  
 Nombre: .....

## PARTE DIARIO DE MAQUINARIA

Nº 000541

Proyecto / Obra: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION LÍNEA ELÉCTRICA SAN ANDRÉS CACERES  
 Propietario: ISRAEL HUAMANÍ TABOADA  
 Máquina: RETRO EXCAVADORA Marca: CAT Modelo: 420 F2  
 Placa: ..... Código: ..... Fecha: 20-11-2023  
 Operador: ROLANDO SALVATIERRA Turno: .....


HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO				
HORA INIC.	HORA FIN	TOTAL	FREENTE DE TRABAJO	VIAJES
7892	7899.9	7h. 54 Min.	ACARRIO DE MATERIAL EXCEDENTE Y CARGO	
			HORAS	MÁQUINA
			TOTAL	

**PARALIZACIÓN DE MÁQUINA**

Falta Operador  Falta Frente  Movilización  Razón Climático  Filtro Aceite   
 Mantenimiento  Otras Máquinas  Filtro Petróleo

ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE	ABAST. LUBRICANTES
CANTIDAD (GL): .....	CANTIDAD (GL): .....
.....	.....

Observaciones: .....

  
 .....  
 Firma del Operador  
 Nombre: ROLANDO  
 DNI: 44815168

  
 .....  
 Firma del Controlador  
 Nombre: Julio Estay  
 DNI: 70190914

  
 .....  
 CONSORCIO VIRGEN DEL GARMEN  
 Edgar Fernández Cuti  
 INGENIERO CIVIL C.R.M. 122134  
 RESIDENTE  
 Firma del Ingeniero Responsable  
 Nombre: .....  
 DNI: .....