

## VALORIZACIÓN DE SERVICIOS

NÚMERO:	13
FECHA	1/04/2024

**Señor (es):** CONSTRUCTORA GIRL POWER E.I.R.L. R.U.C.20605787917  
**Dirección:** Jr. Iquique #330  
**Teléfono:**  
**Moneda:** S/.  
**Condiciones de pago:** INTERBANK: 702-300290248-8 CCI:003-702-003002902488-89  
**Concepto:** Alquiler de volquete placa B02 - 806 incluido prestación de servicio de operador Nicolas Saucedo Espinoza DNI 40458368 Licencia L40458368

Fecha	Hor. Inicial	Hor. Final	Horas trabajadas	Horas trabajadas 10 minutos de descuento	Descripción	PRECIO SIN IGV			
						Unitario S/.	Total S/.		
18/03/2024	30629.2	30638.9	9.7	9.6	Horas trabajadas por el servicio de alquiler de volquete incluido operador	S/85.00	S/816.00		
19/03/2024	30638.9	30648.4	9.5	9.4	Horas trabajadas por el servicio de alquiler de volquete incluido operador	S/85.00	S/799.00		
20/03/2024	30648.4	30658.7	10.3	10.2	Horas trabajadas por el servicio de alquiler de volquete incluido operador	S/85.00	S/867.00		
21/03/2024	30658.7	30669.1	10.4	10.3	Horas trabajadas por el servicio de alquiler de volquete incluido operador	S/85.00	S/875.50		
22/03/2024	30669.1	30674.8	5.7	5.6	Horas trabajadas por el servicio de alquiler de volquete incluido operador	S/85.00	S/476.00		
23/03/2024	30674.8	30680.0	5.2	5.1	Horas trabajadas por el servicio de alquiler de volquete incluido operador	S/85.00	S/433.50		
25/03/2024	30680.0	30690.7	10.7	10.6	Horas trabajadas por el servicio de alquiler de volquete incluido operador	S/85.00	S/901.00		
26/03/2024	30690.7	30700.8	10.1	10	Horas trabajadas por el servicio de alquiler de volquete incluido operador	S/85.00	S/850.00		
27/03/2024	30700.8	30712.1	11.3	11.2	Horas trabajadas por el servicio de alquiler de volquete incluido operador	S/85.00	S/952.00		
28/03/2024	30712.1	30717.7	5.6	5.5	Horas trabajadas por el servicio de alquiler de volquete incluido operador	S/85.00	S/467.50		
<b>TOTAL DE HORAS TRABAJADAS:</b>						<b>88.5</b>	<b>87.5</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>S/7,437.50</b>





Jr. Calle Ruiseñores Oeste 135  
San Isidro - Lima  
Cel: 976865643

PARTE DIARIO  
DE MAQUINA  
N° 101578

CONSORCIO CUMBE MAYO

LUGAR Y FECHA: CHETINA 18-03-24  
 OBRA: DESANQUE CARRETERA  
 CLIENTE: \_\_\_\_\_  
 MAQUINA: Ubiquete MODELO: SCANIA CODIGO: B02-806  
 OPERADOR: NICOLAS SAUCEDO E TURNO: DIA

1 MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINO	TIEMPO
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: 30629.2  
 FINAL: 30638.9  
 TOTAL HORAS: 9.7  
 STAND BY: \_\_\_\_\_ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL 37 GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES \_\_\_\_\_

[Signature]  
OPERADOR

CONTROLADOR CLIENTE

[Signature]  
V"B" SUPERVISOR



Jr. Calle Ruiseñores Oeste 135  
 San Isidro - Lima  
 Cel: 976865643

**PARTE DIARIO  
 DE MAQUINA**

Nº 301580

CONSORCIO CUMBE MAYO

LUGAR Y FECHA: CHOTULLO 19-03-24  
 OBRA: DESARROLLO CARRETERA

CLIENTE: VOYQUETE MAQUINA: SCANIA CODIGO: 602-806

OPERADOR: NICOLAS SAUCEDO E TURNO: DIA

1 MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINO	TIEMPO
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO  
 INICIAL: 30638.9  
 FINAL: 30648.4  
 TOTAL HORAS: 9.5  
 STAND BY: \_\_\_\_\_ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
<b>TOTAL:</b>			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES \_\_\_\_\_

[Signature]  
 OPERADOR

CONTROLADOR CLIENTE

VºBº SUPERVISOR





Jr. Calle Ruiseñores Oeste 135  
 San Isidro - Lima  
 Cel: 976865643

PARTE DIARIO  
 DE MAQUINA

Nº 101582

CONSORCIO CUMBE MAYO

LUGAR Y FECHA: CHETILIA 21-03-24  
DESARROLLO CARRERA

OBRA:

CLIENTE: Volquete

MAQUINA: SCAGIA

OPERADOR: NICOLAS

MODELO: SAUCEDO E

CÓDIGO: Boz-800

TURNO: DIA

HOROMETRO

INICIAL: 30658.7

FINAL: 30669.7

TOTAL HORAS: 10.4

STAND BY: \_\_\_\_\_ HRS.

1 MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINO	TIEMPO
TOTAL DE HORAS		

2 MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otras			
TOTAL:			

3 Diesel \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_

GLNS HOROMETRO \_\_\_\_\_

4 OBSERVACIONES:

OPERADOR

CONTROLADOR CLIENTE

V\*B\* SUPERVISOR



Jr. Calle Ruiseñores Oeste 135  
 San Isidro - Lima  
 Cel: 976865643

**PARTE DIARIO DE MAQUINA**

**Nº 301583**

CONSORCIO CUMBE MAYO

LUGAR Y FECHA: CHETILLA 22-03-24  
DESARROLLO CARRERAS

CLIENTE: UOCUQUE MODELO: SCANIA CÓDIGO: P02-806  
 MAQUINA: NICOLAS SAUCEDO ES TURNO: DIA  
 OPERADOR: NICOLAS SAUCEDO ES

1 MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINO	TIEMPO
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO  
 INICIAL: 30669.7  
 FINAL: 30674.8  
 TOTAL HORAS: 5.7  
 STAND BY \_\_\_\_\_ HRS.

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

[Signature]  
 OPERADOR

CONTROLADOR CLIENTE

V"B" SUPERVISOR



Jr. Calle Ruiseñores Oeste 135  
 San Isidro - Lima  
 Cel: 976865643

**PARTE DIARIO  
 DE MAQUINA**

Nº 301584

CONSORCIO CUMBE MAYO

LUGAR Y FECHA: CHETINA 23-03-24

OBRA: DESARCHE CARRETERA

CLIENTE: Volquete MODELO: SCANIA CÓDIGO: 803-806

OPERADOR: Nicolas SAUCEDO E. TURNO: DI

1 MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINO	TIEMPO
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO  
 INICIAL: 30674.8  
 FINAL: 30680.0  
 TOTAL HORAS: 5.2  
 STAND BY: \_\_\_\_\_ HRS.

2 MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
<b>TOTAL:</b>			


3. DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS. HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 OPERADOR

\_\_\_\_\_  
 CONTROLADOR CLIENTE

\_\_\_\_\_  
 V°B° SUPERVISOR



Jr. Calle Ruiseñores Oeste 135  
San Isidro - Lima  
Cel: 976865643

**PARTE DIARIO  
DE MAQUINA**

**Nº 001585**

CONSORCIO CUMBRE MAYO

LUGAR Y FECHA: CHOTILLA 25-03-24

OBRA: DERRAMCHE CADRETERA

CUENTE: UNIVITE MODELO: SCANIA CÓDIGO: B02-806

OPERADOR: NICOLAS SAOCCO E TURNO: DA

1 MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINO	TIEMPO
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL: 30680.0  
FINAL: 30690.7  
TOTAL HORAS: 10.7  
STAND BY: \_\_\_\_\_ HRS

2 MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3 DIESEL 59 GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS HOROMETRO \_\_\_\_\_

4 OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

CONTROLADOR CLIENTE

V'B\* SUPERVISOR





Jr. Calle Ruiseñores Oeste 135  
San Isidro - Lima  
Cel: 976865643

**PARTE DIARIO  
DE MAQUINA**

Nº 0002151

CONSORCIO CUMBE MAYO

LUGAR Y FECHA CHOTILLA 27.03.24

OBRA DESARROLLO CARRETERA

CLIENTE \_\_\_\_\_

MAQUINA Volquete MODELO SCANIA CÓDIGO 802.806

OPERADOR NICOLAS SUCCO TURNO DIA

1 MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO		
INICIO	TERMINO	TIEMPO
TOTAL DE HORAS		

HOROMETRO

INICIAL 30700.8  
FINAL 30712.1  
TOTAL HORAS 11.3  
STAND BY \_\_\_\_\_ HRS

2 MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3 DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS HOROMETRO \_\_\_\_\_

4 OBSERVACIONES \_\_\_\_\_

NICOLAS SUCCO  
OPERADOR

CONTROLADOR CLIENTE

VIB SUPERVISOR



Jr. Calle Ruiseñores Oeste 135  
 San Isidro - Lima  
 Cel: 976655643

**PARTE DIARIO  
 DE MAQUINA**

Nº 1002152

CONSORCIO CUMBE MAYO

LUGAR Y FECHA: CITADINA 28-03-24

OBRA: DESARROLLO CARRERAS

CLIENTE: \_\_\_\_\_

MAQUINA: VOLKSWAGEN MODELO: SCANIA CÓDIGO: B02-806

OPERADOR: NICOLAS SAUCEDO TURNO: DIA

1 MAQUINA TRABAJANDO

HORAS DE TRABAJO			HOROMETRO	
INICIO	TERMINO	TIEMPO	INICIAL	FINAL
			<u>30712.7</u>	<u>30717.7</u>
			TOTAL HORAS: <u>5.6</u>	
			STAND BY _____	HRS _____
TOTAL DE HORAS				

2. MAQUINA PARALIZADA POR:

ACTIVIDAD	INICIO	TERMINO	TIEMPO
a. Reparación y/o Mantenimiento en Campo			
b. Abastecimiento de Combustible en Campo			
c. Falta de Frente			
d. Almuerzo y/o Descanso			
e. Mal Clima			
f. Falta de Combustible			
g. Traslado			
h. Otros			
TOTAL:			

3 DIESEL \_\_\_\_\_ GLNS OIL \_\_\_\_\_ GLNS HOROMETRO \_\_\_\_\_

4. OBSERVACIONES \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

OPERADOR: [Signature] CONTROLADOR CLIENTE: \_\_\_\_\_ V'B' SUPERVISOR: \_\_\_\_\_