

**RETROEXCAVADORA HYUNDAI I- OPERADOR- ALDAIR AMBICHO REYES**

FECHA	HORAS MÁQUINA			PRECIO HORAS	TOTAL
	HOROMETRO INICIO	HORÓMETRO TÉRMINO	HORAS TRABAJADAS		
17 04 2024	13	21.9	8.9	220	1,958.00 ✓
18 04 2024	21.9	30.8	8.9	220	1,958.00 ✓
19 04 2024	30.8	38.9	8.1	220	1,782.00 ✓
20 04 2024	38.9	47.6	8.7	220	1,914.00 ✓
22 04 2024	47.6	57.4	9.8	220	2,156.00 ✓
23 04 2024	57.4	65.9	8.5	220	1,870.00 ✓
24 04 2024	65.9	75	9.1	220	2,002.00 ✓
25 04 2024	75	84.7	9.7	220	2,134.00 ✓
26 04 2024	84.7	93.7	9	220	1,980.00 ✓
27 04 2024	93.7	102.3	8.6	220	1,892.00 ✓
29 04 2024	102.3	111.2	8.9	220	1,958.00 ✓
30 04 2024	111.2	121.1	9.9	220	2,178.00 ✓
2 05 2024	121.1	129.1	8	220	1,760.00 ✓
3 05 2024	129.1	136.5	7.4	220	1,628.00 ✓
4 05 2024	136.5	143.7	7.2	220	1,584.00 ✓
6 05 2024	143.7	152.7	9	220	1,980.00 ✓
7 05 2024	152.7	161.1	8.4	220	1,848.00 ✓
8 05 2024	161.1	169.2	8.1	220	1,782.00 ✓
9 05 2024	169.2	177.1	7.9	220	1,738.00 ✓
10 05 2024	177.1	185.1	8	220	1,760.00 ✓
<b>TOTAL HORAS MÁQUINA</b>			<b>109.1</b>		<b>37,862.00</b>



**CORPORACIÓN AFC**  
INTERNACIONAL

**SERVICIO DE ALQUILER Y REPARACIÓN  
DE MAQUINARIA PESADA  
CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS PARA MINERIA**

**PARTE DIARIO DE TRABAJO**

CLIENTE: **CONSORCIO IRAZOLA**  
LUGAR DE TRABAJO: **LA MORADA**  
MAQUINARIA / MODELO: **BENTONITACAVADORA**  
NOMBRE DEL OPERADOR: **ALFONSO AMBICHIO REYES**

DÍA 17 MES 04 AÑO 24

RUC: **20601632230**

TIPO DE TRABAJO: **EXCAVACIÓN**  
SERVICIO: **- - -**

TEL:

CONTROL DE HORARIO		HORÓMETRO / KM		TIPO DE TRABAJO
INICIO DE TRABAJO A.M.	<u>7:00 A.M.</u>	INICIO	<u>13.00</u>	<b>EXCAVACIÓN</b>
FIN DE TRABAJO A.M.		FIN	<u>21.9</u>	
INICIO DE TRABAJO P.M.		TOTAL	<u>8.90</u>	
RAZÓN CLIMATOLÓGICA		TRANSPORTE		OBSERVACIONES:
MANTENIMIENTO		RODAMIENTO		
DESPERFECTO		TRASLADO		
TOTAL DE HORAS:		TOTAL	<u>8.90</u>	
HORA MÁQUINA S/		COMBUSTIBLE		
TOTAL S/		CONTROL DE NIVELES DE AGUA Y ACEITE		
RADIADOR:		MOTOR:		TRANSMISIÓN:

**CONSORCIO IRAZOLA**

-----  
Ing. José Luis Flores Valverde  
CIP: 53096  
GERENTE DE OBRAS

CONTROLADOR

OPERADOR

*[Faint background text and stamps, including "RECEIBO DE TRABAJO" and "RECEIBO DE MATERIALES"]*



**SERVICIO DE ALQUILER Y REPARACIÓN  
DE MAQUINARIA PESADA  
CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS PARA MINERIA**

**PARTE DIARIO DE TRABAJO**

DÍA 18 MES MAR AÑO 2014

CLIENTE: CONSORCIO IRAZOLA  
 LUGAR DE TRABAJO: LA MOGADA  
 MAQUINARIA / MODELO: RETROEXCAVADORA  
 NOMBRE DEL OPERADOR: ALDAR AMBICHO REYES

TEL: 20611652230

TIPO DE TRABAJO  
 SERVICIO: EXCAVACIÓN

CONTROL DE HORARIO		HORÓMETRO / KM		TIPO DE TRABAJO
INICIO DE TRABAJO A.M.	<u>7:00 AM</u>	INICIO	<u>2109</u>	
FIN DE TRABAJO A.M.		FIN	<u>20.80</u>	
INICIO DE TRABAJO P.M.		TOTAL	<u>8.90</u>	
RAZÓN CLIMATOLÓGICA		TRANSPORTE		
MANTENIMIENTO		RODAMIENTO		
DESPERFECTO		TRASLADO		
		TOTAL		OBSERVACIONES:
TOTAL DE HORAS:		COMBUSTIBLE		
HORA MÁQUINA S/	<u>8.90</u>			
TOTAL S/				
RADIADOR:		CONTROL DE NIVELES DE AGUA Y ACEITE		
DIRECCIÓN:		MOTOR:		TRANSMISIÓN:

**CONSORCIO IRAZOLA**

**Ing. José Luis Flores Valverde**  
 CIP. 53096  
 GERENTE DE OBRAS

CONTROLADOR

OPERADOR

CONSORCIO IRAZOLA  
 CARRERA 14 N. 1413  
 VITO CAPEBAYAN

CONSORCIO IRAZOLA  
 CARRERA 14 N. 1413  
 VITO CAPEBAYAN





**SERVICIO DE ALQUILER Y REPARACIÓN  
DE MAQUINARIA PESADA  
CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS PARA MINERIA**

**PARTE DIARIO DE TRABAJO**

CLIENTE: CONSORCIO IRAZOLA  
 LUGAR DE TRABAJO: LA MOYANA  
 MAQUINARIA / MODELO: RETROEXCAVADORA  
 NOMBRE DEL OPERADOR: ALDARIE AMBICHO REYES

TEL: \_\_\_\_\_  
 RUC: 20611652230  
 TIPO DE TRABAJO: EXCAVACION  
 SERVICIO: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_  
 DIA: 19 MES: 04 AÑO: 2011

CONTROL DE HORARIO		HORÓMETRO / KM		TIPO DE TRABAJO
INICIO DE TRABAJO A.M.	<u>7:00 AM</u>	INICIO	<u>70.80</u>	
FIN DE TRABAJO A.M.		FIN	<u>58.90</u>	
INICIO DE TRABAJO P.M.		TOTAL	<u>8.10</u>	
RAZÓN CLIMATOLÓGICA		TRANSPORTE		<u>EXCAVACION</u>
MAINTENIMIENTO		RODAMIENTO		
DESPERFECTO		TRASLADO		
TOTAL DE HORAS:		TOTAL		OBSERVACIONES:
HORA MÁQUINA S/		COMBUSTIBLE		
TOTAL S/				
RADIADOR:		CONTROL DE NIVELES DE AGUA Y ACEITE		TRANSMISIÓN:
DIRECCIÓN:		MOTOR:		

**CONSORCIO IRAZOLA**

Ing. José Luis Torres Javalverde  
 CIP: 53096  
 GERENTE DE OBRAS

CONTROLADOR

[Signature]  
 OPERADOR



SERVICIO DE ALQUILER Y REPARACIÓN  
DE MAQUINARIA PESADA  
CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS PARA MINERIA

**PARTE DIARIO DE TRABAJO**

CLIENTE: *CONSORCIO IRAZOLA*  
LUGAR DE TRABAJO: *LA HERADA*  
MAQUINARIA / MODELO: *GENCOEXCAVADORA*  
NOMBRE DEL OPERADOR: *ALDAIR ANIBALDO BEYES*

DÍA: *20* MES: *04* AÑO: *24*

TEL: \_\_\_\_\_ RUC: *20611652230*  
TIPO DE TRABAJO: *EXCAVACIÓN*  
SERVICIO: \_\_\_\_\_

CONTROL DE HORARIO		HORÓMETRO / KM		TIPO DE TRABAJO
INICIO DE TRABAJO A.M.	<i>7:00 AM</i>	INICIO	<i>28.90</i>	<i>EXCAVACIÓN</i>
FIN DE TRABAJO A.M.		FIN	<i>13.60</i>	
INICIO DE TRABAJO P.M.		TOTAL	<i>8.30</i>	
RAZÓN CLIMATOLÓGICA		RODAMIENTO		OBSERVACIONES:
MAINTENIMIENTO		TRASLADO		
DESPERFECTO		TOTAL		
TOTAL DE HORAS:	<i>8.30</i>	COMBUSTIBLE		
HORA MÁQUINA SI				
TOTAL SI				
RADADOR:		CONTROL DE NIVELES DE AGUA Y ACEITE		TRANSMISIÓN:
DIRECCIÓN:		MOTOR:		

**CONSORCIO IRAZOLA**

..... PRESIDENTE  
*Ing. José Luis Flores Valverde*  
CIP: 53096  
GERENTE DE OBRAS

CONTROLADOR

OPERADOR



**SERVICIO DE ALQUILER Y REPARACION  
DE MAQUINARIA PESADA  
CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS PARA MINERIA**

**PARTE DIARIO DE TRABAJO**

CLIENTE: CONSORCIO IRAZOLA  
 LUGAR DE TRABAJO: LA HIGUERA  
 MAQUINARIA / MODELO: RETROEXCAVADOR  
 NOMBRE DEL OPERADOR: ALDAR AMBILLO PONES

DÍA 22 MES 04 AÑO 2014

TEL: \_\_\_\_\_ RUC: 2061653230

TIPO DE TRABAJO EXCAVACION  
 SERVICIO: \_\_\_\_\_

CONTROL DE HORARIO		HORÓMETRO / KM		TIPO DE TRABAJO
INICIO DE TRABAJO A.M.	<u>7:00 AM</u>	INICIO	<u>47.60</u>	
FIN DE TRABAJO A.M.		FIN	<u>57.40</u>	
INICIO DE TRABAJO P.M.		TOTAL	<u>9.80</u>	
RAZÓN CLIMATOLÓGICA		TRANSPORTE		<u>EXCAVACION</u>
MANTENIMIENTO		RODAMIENTO		
DESPERFECTO		TRASLADO		
TOTAL DE HORAS:		TOTAL		OBSERVACIONES:
HORA MÁQUINA S/	<u>9.80</u>	COMBUSTIBLE		
TOTAL S/		CONTROL DE NIVELES DE AGUA Y ACEITE		
RADIADOR:		MOTOR:		TRANSMISIÓN:
DIRECCIÓN:				

**CONSORCIO IRAZOLA**

CLIENTE BENEFICIARIO  
Ing. José Luis Flores Valverde  
 CIP: 53096  
 GERENTE DE OBRAS

CONTROLADOR

OPERADOR

[Signature]





**CORPORACIÓN AFC**  
INTERNACIONAL

**SERVICIO DE ALQUILER Y REPARACIÓN  
DE MAQUINARIA PESADA  
CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS PARA MINERIA**

**PARTE DIARIO DE TRABAJO**

CLIENTE: *CONSORCIO IRAZOLA*  
LUGAR DE TRABAJO: *LA MOYANA*  
MAQUINARIA / MODELO: *ROSCAVACIONA*  
NOMBRE DEL OPERADOR: *ALDAR ANIBALHO PEYES*

DÍA *23* MES *04* AÑO *2014*

RUC: *2061653220*

TIPO DE TRABAJO *EXCAVACIÓN*  
SERVICIO:

TEL:

CONTROL DE HORARIO		HORÓMETRO / KM		TIPO DE TRABAJO
INICIO DE TRABAJO A.M.	<i>7:00 AM</i>	INICIO	<i>53.40</i>	
FIN DE TRABAJO A.M.		FIN	<i>65.90</i>	
INICIO DE TRABAJO P.M.		TOTAL	<i>8.50</i>	
RAZÓN CLIMATOLÓGICA		TRANSPORTE		<i>EXCAVACIÓN</i>
MANTENIMIENTO		RODAMIENTO		OBSERVACIONES:
DESPERFECTO		TRASLADO		
		TOTAL		
TOTAL DE HORAS:		COMBUSTIBLE		
HORA MÁQUINA S/				
TOTAL S/				
RADIADOR:		CONTROL DE NIVELES DE AGUA Y ACEITE		TRANSMISIÓN:
		MOTOR:		
		DIRECCIÓN:		

**CONSORCIO IRAZOLA**

*[Signature]*  
Ing. José Luis Flores Valverde  
CIP: 53096  
GERENTE DE OBRAS

CONTROLADOR

*[Signature]*  
OPERADOR



**CORPORACIÓN AFC**  
INTERNACIONAL

**SERVICIO DE ALQUILER Y REPARACIÓN  
DE MAQUINARIA PESADA  
CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS PARA MINERIA**

**PARTE DIARIO DE TRABAJO**

CLIENTE: **CONSORCIO IRAZOLA**  
LUGAR DE TRABAJO: **LA MORTADA**  
MAQUINARIA / MODELO: **NETRICK CAVALOIDA**  
NOMBRE DEL OPERADOR: **ALDAR AMBIGIO REYES**

TEL: \_\_\_\_\_

RUC: **20611653230**

TIPO DE TRABAJO: **EXCAVACIÓN**  
SERVICIO: \_\_\_\_\_

CONTROL DE HORARIO		HORÓMETRO / KM		TIPO DE TRABAJO
INICIO DE TRABAJO A.M.	7:00 AM	INICIO	65.90	EXCAVACIÓN
FIN DE TRABAJO A.M.		FIN	75.00	
INICIO DE TRABAJO P.M.		TOTAL	9.10	
RAZÓN CLIMATOLÓGICA		TRANSPORTE		OBSERVACIONES:
MAINTENIMIENTO		RODAMIENTO		
DESPERFECTO		TRASLAIDO		
TOTAL DE HORAS:	9.10	TOTAL	COMBUSTIBLE	
HORA MAQUINA S/				
TOTAL S/				
RADIADOR:		CONTROL DE NIVELES DE AGUA Y ACEITE		TRANSMISIÓN:
DIRECCIÓN:		MOTOR:		

**CONSORCIO IRAZOLA**

Ing. **José Luis Flores Viquecote**  
C.I.F. 53096  
GERENTE DE OBRAS

CONTROLADOR

OPERADOR

SOLES





**SERVICIO DE ALQUILER Y REPARACIÓN  
DE MAQUINARIA PESADA  
CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS PARA MINERIA**

**PARTE DIARIO DE TRABAJO**

DIAS: MES. D. LAÑO. 24

CLIENTE: CONSORCIO IRAZOLA  
 LUGAR DE TRABAJO: LA MOSAICA  
 MAQUINARIA / MODELO: RETROEXCAVADORA  
 NOMBRE DEL OPERADOR: ALDAR AMBILINO REYES

TEL: \_\_\_\_\_ RUC: 20611653030

TIPO DE TRABAJO: EXCAVACIÓN  
 SERVICIO: \_\_\_\_\_

CONTROL DE HORARIO		HORÓMETRO / KM		TIPO DE TRABAJO
INICIO DE TRABAJO A.M.	<u>7:00 AM</u>	INICIO	<u>3500</u>	<u>EXCAVACIÓN</u>
FIN DE TRABAJO A.M.		FIN	<u>84.70</u>	
INICIO DE TRABAJO P.M.		TOTAL	<u>9.70</u>	
RAZÓN CLIMATOLÓGICA		TRANSPORTE		OBSERVACIONES:
MANTENIMIENTO		RODAMIENTO		
DESPERFECTO		TRASLADO		
TOTAL DE HORAS:	<u>9.70</u>	TOTAL	COMBUSTIBLE	
HORA MÁQUINA S/		CONTROL DE NIVELES DE AGUA Y ACEITE		
TOTAL S/		MOTOR:		
RADIADOR:		DIRECCIÓN:		TRANSMISIÓN:

**CONSORCIO IRAZOLA**

Ing. José Luis Flores Villalende  
 CIP: 53096  
 GERENTE DE OBRAS

CONTROLADOR

Chief  
 OPERADOR

<p>DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD</p> <p>Yo, el suscrito, declaro que los datos consignados en este documento son verídicos y ciertos, y que no existen antecedentes de sanciones administrativas o penales que afecten mi capacidad profesional para ejercer el cargo de Operador de Maquinaria Pesada.</p> <p>Fecha: _____</p> <p>Firma: _____</p>	<p>DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD</p> <p>Yo, el suscrito, declaro que los datos consignados en este documento son verídicos y ciertos, y que no existen antecedentes de sanciones administrativas o penales que afecten mi capacidad profesional para ejercer el cargo de Gerente de Obras.</p> <p>Fecha: _____</p> <p>Firma: _____</p>
--	---



SERVICIO DE ALQUILER Y REPARACIÓN  
DE MAQUINARIA PESADA  
CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS PARA MINERIA

**PARTE DIARIO DE TRABAJO**

CLIENTE: **CONSORCIO IRAZOLA**  
LUGAR DE TRABAJO: **LA MOCHADA**  
MAQUINARIA / MODELO: **RETROEXCAVADORA**  
NOMBRE DEL OPERADOR: **ALDWIN AMBILICO REYES**

DÍA: **26** MES: **01** AÑO: **2024**

RUC: **20611653230**

TEL:

TIPO DE TRABAJO: **EXCAVACIÓN**  
SERVICIO:

CONTROL DE HORARIO		HORÓMETRO / KM		TIPO DE TRABAJO
INICIO DE TRABAJO A.M.	7:00 AM	INICIO	84.70	
FIN DE TRABAJO A.M.		FIN	93.70	
INICIO DE TRABAJO P.M.		TOTAL	9.00	
RAZÓN CLIMATOLÓGICA		TRANSPORTE		EXCAVACIÓN
MANTENIMIENTO		RODAMIENTO		
DESPERFECTO		TRASLADO		
TOTAL DE HORAS:	9.00	TOTAL	COMBUSTIBLE	OBSERVACIONES:
HORA MÁQUINA S/				
TOTAL S/				
RADIADOR:		CONTROL DE NIVELES DE AGUA Y ACEITE		TRANSMISIÓN:
DIRECCIÓN:	<b>CONSORCIO IRAZOLA</b>	MOTOR:		

Ing. José Luis Flores Valverde  
GERENTE DE OBRAS

CONTROLADOR

OPERADOR

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD: El presente documento es una copia de la información registrada en el sistema de gestión de la empresa y no debe ser utilizado para fines legales o judiciales. Toda información contenida en este documento es confidencial y no debe ser divulgada a terceros sin el consentimiento expreso de la empresa.



SERVICIO DE ALQUILER Y REPARACIÓN  
DE MAQUINARIA PESADA  
CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS PARA MINERIA

**PARTE DIARIO DE TRABAJO**

DIAS 27 MES. D. YARO 2024

CLIENTE: **CONSORCIO IRAZOLA**  
LUGAR DE TRABAJO: **LA MORDADA**  
MAQUINARIA / MODELO: **RETROGRADATORIA**  
NOMBRE DEL OPERADOR: **ALDAR AMBICHO RIVERA**

TEL: \_\_\_\_\_ RUC: **20611653230**  
TIPO DE TRABAJO: **EXCAVACIÓN**  
SERVICIO: \_\_\_\_\_

CONTROL DE HORARIO		HORÓMETRO / KM		TIPO DE TRABAJO
INICIO DE TRABAJO A.M.	7:00 AM	INICIO	93.30	
FIN DE TRABAJO A.M.		FIN	102.30	
INICIO DE TRABAJO P.M.		TOTAL	8.60	
RAZÓN CLIMATOLÓGICA		TRANSPORTE		EXCAVACIÓN
MANTENIMIENTO		RODAMIENTO		
DESPERFECTO		TRASLADO		
TOTAL DE HORAS:	8.60	TOTAL	COMBUSTIBLE	OBSERVACIONES:
HORA MÁQUINA S/				
TOTAL S/				
RADIADOR:		CONTROL DE NIVELES DE AGUA Y ACEITE		TRANSMISIÓN:
DIRECCIÓN:		MOTOR:		

**CONSORCIO IRAZOLA**

Ing. José Luis Flores Valverde  
CIP: 50998  
GERENTE DE OBRAS

CONTROLADOR

OPERADOR





**SERVICIO DE ALQUILER Y REPARACIÓN  
DE MAQUINARIA PESADA  
CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS PARA MINERIA**

**PARTE DIARIO DE TRABAJO**

CLIENTE: **CONSORCIO MAZOLA**  
 LUGAR DE TRABAJO: **LA MAZOLA**  
 MAQUINARIA / MODELO: **NETRICEXCAVATORIA**  
 NOMBRE DEL OPERADOR: **ALDINE AMBILICO BEYES**

DÍA: **27** MES: **01** AÑO: **24**

TEL: \_\_\_\_\_ RUC: **2061653230**

TIPO DE TRABAJO: **EXCAVACION**  
 SERVICIO: \_\_\_\_\_

CONTROLES DE HORARIO		HORÓMETRO / KM		TIPO DE TRABAJO
INICIO DE TRABAJO A.M.	<b>7:00 AM</b>	INICIO	<b>102.30</b>	<b>EXCAVACION</b>
FIN DE TRABAJO A.M.		FIN	<b>111.20</b>	
INICIO DE TRABAJO P.M.		TOTAL	<b>8.90</b>	
RAZÓN CLIMATOLÓGICA		TRANSPORTE		OBSERVACIONES:
MANTENIMIENTO		RODAMIENTO		
DESPERFECTO		TRASLADO		
TOTAL DE HORAS:		TOTAL		
HORA MÁQUINA S/		COM.BUSTIBLE		
TOTAL S/		<b>8.90</b>		
RADIADOR:		CONTROL DE NIVELES DE AGUA Y ACEITE		TRANSMISIÓN:
DIRECCIÓN:		MOTOR:		

**CONSORCIO IRAZOLA**

**X** Ing. José Luis Rojas Valverde  
 CIP: 54096  
 GERENTE DE OBRAS

CONTROLADOR

OPERADOR



**SERVICIO DE ALQUILER Y REPARACIÓN  
DE MAQUINARIA PESADA  
CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS PARA MINERIA**

**PARTE DIARIO DE TRABAJO**

CLIENTE: *Consorcio Irazola*  
LUGAR DE TRABAJO: *LA MAGADA*  
MAQUINARIA / MODELO: *RETROEXCAVADORA*  
NOMBRE DEL OPERADOR: *ALAN AMELIO REYES*

DÍA: *30* MES: *04* AÑO: *2011*

RUC: *20611653230*

TEL:

TIPO DE TRABAJO: *EXCAVACION*  
SERVICIO:

CONTROL DE HORARIO		HÓRIMETRO / KM		TIPO DE TRABAJO
INICIO DE TRABAJO A.M.	<i>7:00 AM</i>	INICIO	<i>111.20</i>	<i>EXCAVACION</i>
FIN DE TRABAJO A.M.		FIN	<i>121.10</i>	
INICIO DE TRABAJO P.M.		TOTAL	<i>9.90</i>	
RAZÓN CLIMATOLÓGICA		TRANSPORTE		OBSERVACIONES:
MANUTENIMIENTO		RODAMIENTO		
DESPERFECTO		TRASLADO		
TOTAL DE HORAS:	<i>9.90</i>	TOTAL		
HORA MÁQUINA S/		COMBUSTIBLE		
TOTAL S/		CONTROL DE NIVELES DE AGUA Y ACEITE		
RADIADOR:		MOTOR:		TRANSMISIÓN:
DIRECCIÓN:				

**CONSORCIO IRAZOLA**

*Ing. José Luis Flores Velarde*  
CIP: 50096  
GERENTE DE OBRAS

CONTROLADOR

*[Signature]*  
OPERADOR



**SERVICIO DE ALQUILER Y REPARACIÓN  
DE MAQUINARIA PESADA  
CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS PARA MINERIA**

DÍAS: VIERNES 05 AÑO 24

**PARTE DIARIO DE TRABAJO**

CLIENTE: CONSORCIO IRAZOLA  
LUGAR DE TRABAJO: LA MORADA  
MAQUINARIA / MODELO: PETROEXCAVADORA  
NOMBRE DEL OPERADOR: ALDAR AMBILHO REYES

TEL: \_\_\_\_\_ RUC: 20611653230

TIPO DE TRABAJO: EXCAVACIÓN  
SERVICIO: \_\_\_\_\_

CONTROL DE HORARIO		HORÓMETRO / KM		TIPO DE TRABAJO
INICIO DE TRABAJO A.M.	<u>7:00 AM</u>	INICIO	<u>121.10</u>	
FIN DE TRABAJO A.M.		FIN	<u>129.10</u>	
INICIO DE TRABAJO P.M.		TOTAL	<u>8.00</u>	
RAZÓN CLIMATOLÓGICA		TRANSPORTE		<u>EXCAVACIÓN</u>
MANTENIMIENTO				
DESPERFECTO				
TOTAL DE HORAS:	<u>8.00</u>	RODAMIENTO		OBSERVACIONES:
HORA MAQUINA S/		TRASLADO		
TOTAL S/		TOTAL		
		COMBUSTIBLE		
		CONTROL DE NIVELES DE AGUA Y ACEITE		
RADIADOR:		MOTOR:		TRANSMISIÓN:
DIRECCIÓN:				

**CONSORCIO IRAZOLA**

Ing. José Luis Álvarez Valverde  
CIP: 5.9996  
GERENTE DE OBRAS

CONTROLADOR

Carul  
OPERADOR





**SERVICIO DE ALQUILER Y REPARACIÓN  
DE MAQUINARIA PESADA  
CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS PARA MINERIA**

**PARTE DIARIO DE TRABAJO**

CLIENTE: CONSORCIO IRAZOLA  
LUGAR DE TRABAJO: LA MARIANO  
MAQUINARIA / MODELO: RETRACCIONADORA  
NOMBRE DEL OPERADOR: ALDAR AMBLICH REYES

DÍA: 03 MES: 02 AÑO: 2011

TEL: \_\_\_\_\_ RUC: 20611653230

TIPO DE TRABAJO: EXCAVACIÓN  
SERVICIO: \_\_\_\_\_

CONTROL DE HORARIO		HORÓMETRO / KM.		TIPO DE TRABAJO
INICIO DE TRABAJO A.M.	<u>7:00 AM</u>	INICIO	<u>129.10</u>	<u>EXCAVACIÓN</u>
FIN DE TRABAJO A.M.		FIN	<u>136.50</u>	
INICIO DE TRABAJO P.M.		TOTAL	<u>7.40</u>	
RAZÓN CLIMATOLÓGICA		TRANSPORTE		OBSERVACIONES:
MANTENIMIENTO		RODAMIENTO		
DESPERFECTO		TRASLADO		
TOTAL DE HORAS:	<u>7.40</u>	TOTAL		
HORA MÁQUINA S/		COMBUSTIBLE		
TOTAL S/				
RADIADOR:		CONTROL DE NIVELES DE AGUA Y ACEITE		TRANSMISIÓN:
DIRECCIÓN:		MOTOR:		

**CONSORCIO IRAZOLA**

Ing. José Luis Torres Valverde  
CIP: 54096  
GERENTE DE OBRAS

CONTROLADOR

Carla  
OPERADOR





**SERVICIO DE ALQUILER Y REPARACION  
DE MAQUINARIA PESADA  
CONSTRUCCION DE EQUIPOS PARA MINERIA**

**PARTE DIARIO DE TRABAJO**

CLIENTE: *CONSORCIO LA MORADA*  
 LUGAR DE TRABAJO: *LA MORADA*  
 MAQUINARIA / MODELO: *ESTROBILARADORA*  
 NOMBRE DEL OPERADOR: *ALVARO RUIBILLO REYES*

DIA: *06* MES: *05* AÑO: *2014*

TEL: RUC: *20611653330*

TIPO DE TRABAJO: *EXCAVACION*  
 SERVICIO:

CONTROL DE HORARIO		HORÓMETRO / KM		TIPO DE TRABAJO
INICIO DE TRABAJO A.M.	<i>7:00 AM</i>	INICIO	<i>143.70</i>	
FIN DE TRABAJO A.M.		FIN	<i>152.70</i>	
INICIO DE TRABAJO P.M.		TOTAL	<i>9.00</i>	
RAZÓN CLIMATOLÓGICA		TRANSPORTE		
MANTENIMIENTO		RODAMIENTO		
DESPERFECTO		TRASLADO		OBSERVACIONES:
		TOTAL		
TOTAL DE HORAS:	<i>9.00</i>	COMBUSTIBLE		
HORA MÁQUINA S/				
TOTAL S/				SOLES
RADIADOR:		CONTROL DE NIVELES DE AGUA Y ACEITE		TRANSMISIÓN:
DIRECCIÓN:		MOTOR:		

**CONSORCIO IRAZOLA**

*Ing. José Luis Flores Valverde*  
 CIP: 53096  
 GERENTE DE OBRAS

CONTROLADOR

*[Signature]*  
 OPERADOR





**SERVICIO DE ALQUILER Y REPARACION  
DE MAQUINARIA PESADA  
CONSTRUCCION DE EQUIPOS PARA MINERIA**

DIAS 03 MES 05 AÑO 2014

**PARTE DIARIO DE TRABAJO**

CLIENTE: CONSORCIO LA MOYANA RUC: 206116592300  
 LUGAR DE TRABAJO: LA MOYANA  
 MAQUINARIA / MODELO: RETROEXCAVADORA TIPO DE TRABAJO: EXCAVACION  
 NOMBRE DEL OPERADOR: ALONSO ANGELO DEYES SERVICIO:

TEL:

CONTROL DE HORARIO		HOROMETRO / KM		TIPO DE TRABAJO	
INICIO DE TRABAJO A.M.	<u>7:00 AM</u>	INICIO	<u>152.70</u>		
FIN DE TRABAJO A.M.		FIN	<u>161.10</u>		
INICIO DE TRABAJO P.M.		TOTAL	<u>8.40</u>		
RAZON CLIMATOLÓGICA		TRANSPORTE		<u>EXCAVACION</u>	
MANTENIMIENTO		RODAMIENTO			
DESPERFECTO		TRASLADO			
TOTAL DE HORAS:		TOTAL		OBSERVACIONES:	
HORA MÁQUINA S/		COMBUSTIBLE			
TOTAL S/					
RADIADOR:		CONTROL DE NIVELES DE AGUA Y ACEITE		TRANSMISIÓN:	
DIRECCIÓN:		MOTOR:			

**CONSORCIO IRAZOLA**

Ing. José Luis Pineda Vandenbrille  
 CIP: 5.3096  
 GERENTE DE OBRAS

CONTROLADOR

Con  
 OPERADOR



SERVICIO DE ALQUILER Y REPARACION  
DE MAQUINARIA PESADA  
CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS PARA MINERIA

**PARTE DIARIO DE TRABAJO**

DÍAS: MES: OS: AÑO: 24

CLIENTE: CONSORCIO Irazola  
LUGAR DE TRABAJO: LA MUDADA  
MAQUINARIA / MODELO: DETOMECANICA  
NOMBRE DEL OPERADOR: ALDARÍE ANGLICHO REYES

TEL: \_\_\_\_\_ RUC: 2061653230  
TIPO DE TRABAJO: EXCAVACION  
SERVIDIO: \_\_\_\_\_

CONTROL DE HORARIO		HORÓMETRO / KM		TIPO DE TRABAJO
INICIO DE TRABAJO A.M.	<u>7:00 AM</u>	INICIO	<u>161.10</u>	
FIN DE TRABAJO A.M.		FIN	<u>169.20</u>	
INICIO DE TRABAJO P.M.		TOTAL	<u>8.10</u>	
RAZÓN CLIMATOLÓGICA		TRANSPORTE		<u>EXCAVACION</u>
MANTENIMIENTO		RODAMIENTO		
DESPERFECTO		TRASLADO		
TOTAL DE HORAS:		TOTAL		OBSERVACIONES:
HORA MAQUINA S/				
TOTAL S/			COMBUSTIBLE	
RADIADOR:		CONTROL DE NIVELES DE AGUA Y ACEITE		TRANSMISIÓN:
DIRECCIÓN:				

**CONSORCIO IRAZOLA**

X  
Ing. José Luis Flores Valverde  
CIP: 50001  
GERENTE DE OBRAS

CONTROLADOR

[Signature]  
OPERADOR

SOLES



SERVICIO DE ALQUILER Y REPARACION  
DE MAQUINARIA PESADA  
CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS PARA MINERIA

**PARTE DIARIO DE TRABAJO**

CLIENTE: Consorcio Irazola  
 LUGAR DE TRABAJO: LA MORONA  
 MAQUINARIA / MODELO: RETROEXCAVADOR  
 NOMBRE DEL OPERADOR: PLORAR AMBICHU ECHE

DÍA: MIÉRCOLES 05 ARO 2014

TEL: \_\_\_\_\_ RUC: 20611633230

TIPO DE TRABAJO: EXCAVACIÓN  
 SERVIDOR: \_\_\_\_\_

CONTROL DE HORARIO		HORÓMETRO / KM	TIPO DE TRABAJO
INICIO DE TRABAJO A.M.	<u>7:00 AM</u>	<u>169.20</u>	<u>EXCAVACIÓN</u>
FIN DE TRABAJO A.M.	<u>7:10</u>	<u>177.10</u>	
TOTAL		<u>7.90</u>	
INICIO DE TRABAJO P.M.		<u>TRANSPORTE</u>	OBSERVACIONES:
RAZÓN CLIMATOLÓGICA			
MANTENIMIENTO			
DESPERFECTO			
TOTAL DE HORAS:	<u>7.90</u>	<u>COMBUSTIBLE</u>	
HORA MÁQUINA S/			
TOTAL S/			
RADIADOR:	DIRECCIÓN:	CONTROL DE NIVELES DE AGUA Y ACEITE	
		MOTOR:	
<b>CONSORCIO IRAZOLA</b>		TRANSMISIÓN:	

**CONSORCIO IRAZOLA**

X  
 Ing. José Luis Flores Valverde  
 CIP: 53096  
 GERENTE DE OBRAS

CONTROLADOR

OPERADOR





SERVICIO DE ALQUILER Y REPARACION  
DE MAQUINARIA PESADA  
CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS PARA MINERIA

**PARTE DIARIO DE TRABAJO**

DÍA: 10 MES: 05 AÑO: 2014

CLIENTE: CONSORCIO IRAZOLA  
LUGAR DE TRABAJO: LA LAGUNA  
MAQUINARIA / MODELO: RETROEXCAVADORA  
NOMBRE DEL OPERADOR: ALDAME AMBICHO BEVES

TEL: RUC: 20611053230  
TIPO DE TRABAJO: EXCAVACIÓN  
SERVIDO: 4

CONTROL DE HORARIO		HORÓMETRO / KM		TIPO DE TRABAJO
INICIO DE TRABAJO A.M.	7:00 AM	INICIO	01.10	EXCAVACIÓN
FIN DE TRABAJO A.M.		FIN	18.58	
INICIO DE TRABAJO P.M.		TOTAL	8.00	
RAZÓN CLIMATOLÓGICA		TRANSPORTE		OBSERVACIONES:
MANTENIMIENTO		RODAMIENTO		
DES/PERFECTO		TRASLADO		
TOTAL DE HORAS:	8.00	TOTAL	COMBUSTIBLE	
HORA MÁQUINA S/				
TOTAL S/				
RADIADOR:	DIRECCIÓN:	CONTROL DE NIVELES DE AGUA Y ACEITE		TRANSMISIÓN:
		MOTOR:		

**CONSORCIO IRAZOLA**

Ing. José Luis Flores Valverde  
CIP: 53096  
GERENTE DE OBRAS

CONTROLADOR

*Camp*  
OPERADOR

**RETROEXCAVADORA HYUNDAI I- OPERADOR- JHONATAN VIVAS  
MONTERO**

FECHA	HORAS MAQUINA			PRECIO HORAS	TOTAL
	HOROMETRO INICIO	HORÓMETRO TÉRMINO	HORAS TRABAJADAS		
25 03 2024	777	786.6	9.6	220	2,112.00
26 03 2024	786.6	796.1	9.5	220	2,090.00
27 03 2024	796.1	804.1	8	220	1,760.00
28 03 2024	804.1	813.4	9.3	220	2,046.00
29 03 2024	813.4	821	7.6	220	1,672.00
30 03 2024	821	829.5	8.5	220	1,870.00
1 04 2024	829.5	838.9	9.4	220	2,068.00
2 04 2024	838.9	848.2	9.3	220	2,046.00
3 04 2024	848.2	858.3	10.1	220	2,222.00
4 04 2024	858.3	866.3	8	220	1,760.00
5 04 2024	866.3	874.1	7.8	220	1,716.00
6 04 2024	874.1	883.1	9	220	1,980.00
8 04 2024	883.1	891.8	8.7	220	1,914.00
9 04 2024	891.8	899.6	7.8	220	1,716.00
10 04 2024	899.6	909.1	9.5	220	2,090.00
11 04 2024	909.1	918.6	9.5	220	2,090.00
12 04 2024	918.6	928.4	9.8	220	2,156.00
13 04 2024	928.4	937.7	9.3	220	2,046.00
15 04 2024	937.7	948.3	10.6	220	2,332.00
16 04 2024	948.3	955.8	7.5	220	1,650.00
17 04 2024	955.8	964.2	8.4	220	1,848.00
18 04 2024	964.2	971.1	6.9	220	1,518.00
19 04 2024	971.1	980.4	9.3	220	2,046.00
20 04 2024	980.4	988.8	8.4	220	1,848.00
22 04 2024	988.8	997.2	8.4	220	1,848.00
23 04 2024	997.2	1005.3	8.1	220	1,782.00
24 04 2024	1005.3	1013.3	8	220	1,760.00
25 04 2024	1013.3	1023	9.7	220	2,134.00
26 04 2024	1023	1033.3	10.3	220	2,266.00
27 04 2024	1033.3	1041.3	8	220	1,760.00
29 04 2024	1041.3	1050.8	9.5	220	2,090.00
30 04 2024	1050.8	1059.5	8.7	220	1,914.00
<b>TOTAL HORAS MÁQUINA</b>			<b>282.5</b>		<b>62,150.00</b>



SERVICIO DE ALQUILER Y REPARACIÓN  
DE MAQUINARIA PESADA  
CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS PARA MINERIA

**PARTE DIARIO DE TRABAJO**

CLIENTE: **CONSORCIO IRAZOLA**  
LUGAR DE TRABAJO: **LA HORRADA**  
MAQUINARIA / MODELO: **RETROEXCAVADORA**  
NOMBRE DEL OPERADOR: **THONATAJ NILO VIVAS MONTERO**

TEL: \_\_\_\_\_ RUC: **20611653230**

TIPO DE TRABAJO: **EXCAVACIÓN**  
SERVICIO: \_\_\_\_\_

DÍA: **22** MES: **02** AÑO: **24**

CONTROL DE HORARIO		HORÓMETRO / KM		TIPO DE TRABAJO
INICIO DE TRABAJO A.M.	<b>7:00 AM</b>	INICIO	<b>397.00</b>	<b>EXCAVACIÓN</b>
FIN DE TRABAJO A.M.		FIN	<b>396.6</b>	
INICIO DE TRABAJO P.M.		TOTAL	<b>9.6</b>	
RAZÓN CLIMATOLÓGICA		TRANSPORTE		OBSERVACIONES:
MANTENIMIENTO		RODAMIENTO		
DESPERFECTO		TRASLADO		
TOTAL DE HORAS:		TOTAL		
HORA MAQUINA S/			<b>50</b>	
TOTAL S/			<b>6.5</b>	
RADIADOR: <b>CONSORCIO IRAZOLA</b> DIRECCIÓN:		CONTROL DE NIVELES DE AGUA Y ACEITE		TRANSMISIÓN:
		MOTOR:		

Ing. José Luis Flores Valverde  
CIP: 53096  
GERENTE DE OBRAS  
CLIENTE-BENEFICIARIO

CONTROLADOR

OPERADOR





SERVICIO DE ALQUILER Y REPARACIÓN  
DE MAQUINARIA PESADA  
CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS PARA MINERIA

**PARTE DIARIO DE TRABAJO**

CLIENTE: CONSORCIO IRAZOLA  
LUGAR DE TRABAJO: LA MORADA  
MAQUINARIA / MODELO: QGTEL EXCAVADORA  
NOMBRE DEL OPERADOR: SHONIDIN NILO VIVOS MONTEGAO

DIA: 26 MES: 02 AÑO: 24

TEL: RUC: 20611653230  
TIPO DE TRABAJO: EXCAVACION  
SERVICIO:

CONTROL DE HORARIO		HORÓMETRO / KM		TIPO DE TRABAJO
INICIO DE TRABAJO A.M.	7:00 ΔH	INICIO	786.6	EXCAVACION
FIN DE TRABAJO A.M.		FIN	796.1	
RAZÓN DE TRABAJO P.M.		TOTAL	9.5	
RAZÓN CLIMATOLÓGICA		RODAMIENTO	TRANSPORTE	OBSERVACIONES:
MANTENIMIENTO		TRASLADO		
DESPERFECTO		TOTAL	COMBUSTIBLE	
TOTAL DE HORAS:				
HORA MÁQUINA S/				
TOTAL S/				SOLES
RADIADOR: <u>XLS</u>		CONTROL DE NIVELES DE AGUA Y ACEITE		TRANSMISIÓN:
CONSORCIO IRAZOLA DIRECCIÓN:				
Ing. José Luis Flores Valverde CIP: 54996				
GERENTE DE OBRAS				
CLIENTE-BENEFICIARIO				
				OPERADOR
				CONTROLADOR



**SERVICIO DE ALQUILER Y REPARACIÓN  
DE MAQUINARIA PESADA  
CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS PARA MINERIA**

**PARTE DIARIO DE TRABAJO**

DÍA...27...MES...03...AÑO...2014...

CLIENTE: CONSEJO REGULAR  
LUGAR DE TRABAJO: LA HOZAS  
MAQUINARIA / MODELO: DETRO EXCAVADOR  
NOMBRE DEL OPERADOR: JHONATON NILO VIVAS MONTERO

TEL: \_\_\_\_\_ RUC: 70611653230  
TIPO DE TRABAJO: EXCAVACION  
SERVICIO: \_\_\_\_\_

CONTROL DE HORARIO		HORÓMETRO / KM		TIPO DE TRABAJO
INICIO DE TRABAJO A.M.	<u>7:00 AM</u>	INICIO	<u>796.1</u>	<u>EXCAVACION</u>
FIN DE TRABAJO A.M.		FIN	<u>804.1</u>	
INICIO DE TRABAJO P.M.		TOTAL	<u>8.0</u>	
RAZÓN CLIMATOLÓGICA		RODAMIENTO	<u>TRANSPORTE</u>	OBSERVACIONES:
MANTENIMIENTO		TRASLADO		
DESPERFECTO		TOTAL		
TOTAL DE HORAS:	<u>8.0</u>	COMBUSTIBLE		
HORA MÁQUINA S/				
TOTAL S/				
RADIO: <u>CONSORCIO IRAZOLA</u> DIRECCIÓN:		CONTROL DE NIVELES DE AGUA Y ACEITE		TRANSMISIÓN:
MOTOR:				
				SOLES

Ing. José Luis Flores Valverde  
CIP: 53096  
GERENTE ADMINISTRATIVO

[Signature]  
OPERADOR

\_\_\_\_\_  
CONTROLADOR



**SERVICIO DE ALQUILER Y REPARACIÓN  
DE MAQUINARIA PESADA  
CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS PARA MINERIA**

**PARTE DIARIO DE TRABAJO**

CLIENTE: CONSORCIO IRAZOLA  
LUGAR DE TRABAJO: LA MEREDA  
MAQUINARIA / MODELO: RETRO EXCAVADOR  
NOMBRE DEL OPERADOR: JHONATAN NILO UMBS HORTIGUERO

TEL: RUC: 20611653230  
TIPO DE TRABAJO: EXCAVACION  
SERVICIO:

DÍA: 20. MES: 03. AÑO: 2014.

CONTROL DE HORARIO		HORÓMETRO / KM		TIPO DE TRABAJO
INICIO DE TRABAJO A.M.	7:00 AM	INICIO	804.1	EXCAVACION
FIN DE TRABAJO A.M.		FIN	813.4	
INICIO DE TRABAJO P.M.		TOTAL	9.3	
RAZÓN CLIMATOLÓGICA		TRANSPORTE		OBSERVACIONES:
MANTENIMIENTO		RODAMIENTO		
DESPERFECTO		TRASLADO		
TOTAL DE HORAS:	9.3	TOTAL	COMBUSTIBLE	
HORA MÁQUINA S/				
TOTAL S/				SOLES
RADIADOR:		CONTROL DE NIVELES DE AGUA Y ACEITE		TRANSMISIÓN:
DIRECCIÓN:		MOTOR:		

Ing. José Luis Flores Valverde  
CIP: 53096  
GERENTE DE OBRAS

CONTROLADOR

OPERADOR





SERVICIO DE ALQUILER Y REPARACIÓN  
DE MAQUINARIA PESADA  
CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS PARA MINERIA

**PARTE DIARIO DE TRABAJO**

DÍA 29 MES 03 AÑO 24

CLIENTE: CONSORCIO IRAZOLA  
LUGAR DE TRABAJO: LA HORADA  
MAQUINARIA / MODELO: RETROEXCAVADORA  
NOMBRE DEL OPERADOR: JHONATAN NILO UNAS MONTERO

TEL: RUC: 20611653230  
TIPO DE TRABAJO: EXCAVACION  
SERVICIO:

CONTROL DE HORARIO		HORÓMETRO / KM		TIPO DE TRABAJO
INICIO DE TRABAJO A.M.	7:00 AM	INICIO	813.4	EXCAVACION
FIN DE TRABAJO A.M.		FIN	831	
INICIO DE TRABAJO P.M.		TOTAL	7.6	
RAZÓN DE TRABAJO P.M.		TRANSPORTE		OBSERVACIONES:
RAZÓN CLIMATOLÓGICA		RODAMIENTO		
MANTENIMIENTO		TRAGLADO		
DESPERFECTO		TOTAL		
TOTAL DE HORAS:	7.6	COMBUSTIBLE		
HORA MÁQUINA S/				
TOTAL S/				SOLES
RADIOCONSORCIO IRAZOLA DIRECCIÓN:		CONTADOR DE NIVELES DE AGUA Y ACEITE		TRANSMISIÓN:
 Ing. José Luis Flores Valverde CIP: 53095 GERENTE DE OPERACIONES				 OPERADOR
GERENTE DE OPERACIONES				CONTROLADOR



**SERVICIO DE ALQUILER Y REPARACIÓN  
DE MAQUINARIA PESADA  
CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS PARA MINERIA**

**PARTE DIARIO DE TRABAJO**

CLIENTE: **CONSORCIO IRAZOLA**  
LUGAR DE TRABAJO: **LA MORADA**  
MAQUINARIA / MODELO: **RETROEXCAVADORA**  
NOMBRE DEL OPERADOR: **SHONATAN NILO VINDS MONIERO**

TEL: \_\_\_\_\_ RUC: **20611653230**  
TIPO DE TRABAJO: **EXCAVACION**  
SERVICIO: \_\_\_\_\_

DÍA: **30** MES: **03** AÑO: **2014**

CONTROL DE HORARIO		HORÓMETRO / KM		TIPO DE TRABAJO
INICIO DE TRABAJO A.M.	3:00 AM	INICIO	821	EXCAVACION
FIN DE TRABAJO A.M.		FIN	829.5	
INICIO DE TRABAJO P.M.		TOTAL	8.5	
RAZÓN CLIMATOLÓGICA		TRANSPORTE		OBSERVACIONES:
MANTENIMIENTO		RODAMIENTO		
DESPERFECTO		TRASLADO		
TOTAL DE HORAS:	8.5	TOTAL	COMBUSTIBLE	
HORA MÁQUINA S/				
TOTAL S/				
<b>CONSORCIO IRAZOLA</b>		CONTROL DE NIVELES DE AGUA Y ACEITE		TRANSMISIÓN:
RADIADOR:	DIRECCIÓN:	MOTOR:		

Ing. José Luis Flores Valverde  
CIP: 53096  
GERENTE DE OBRAS

CONTROLADOR

OPERADOR

SOLES



**SERVICIO DE ALQUILER Y REPARACIÓN  
DE MAQUINARIA PESADA  
CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS PARA MINERIA**

**PARTE DIARIO DE TRABAJO**

CLIENTE: CONSORCIO IRAZOLA  
LUGAR DE TRABAJO: LA HOYADA  
MAQUINARIA / MODELO: ESTROEX CONDORA  
NOMBRE DEL OPERADOR: JHONATAN NILO VNAS MONTELO

TEL: RUC: 20611653230  
TIPO DE TRABAJO: EXCAVACION  
SERVICIO:

DÍA: 1 MES: 4 AÑO: 2014

CONTROL DE HORARIO		HORÓMETRO / KM		TIPO DE TRABAJO
INICIO DE TRABAJO A.M.	7:00 AM	INICIO	829.5	EXCAVACION
FIN DE TRABAJO A.M.		FIN	838.9	
INICIO DE TRABAJO P.M.		TOTAL	9.4	
RAZÓN CLIMATOLÓGICA		TRANSPORTE		OBSERVACIONES:
MANTENIMIENTO		RODAMIENTO		
DESPERFECTO		TRASLADO		
TOTAL DE HORAS:	9.4	TOTAL	COMBUSTIBLE	
HORA MAQUINA S/		CONTROL DE NIVELES DE AGUA Y ACEITE		
TOTAL S/		MOTOR:		
RADIADOR:		DIRECCION:		
		TRANSMISION:		
		SOLES		

**CONSORCIO IRAZOLA**

*[Signature]*  
Ing. José Luis Flores Valverde  
CIP: 53096  
GERENTE DE OBRAS

CONTROLADOR

*[Signature]*  
OPERADOR





**SERVICIO DE ALQUILER Y REPARACIÓN  
DE MAQUINARIA PESADA  
CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS PARA MINERIA**

**PARTE DIARIO DE TRABAJO**

CLIENTE: **CONSORCIO IRAZOLA**  
 LUGAR DE TRABAJO: **LA HOVEDA**  
 MAQUINARIA / MODELO: **RETROEXCAVADORA**  
 NOMBRE DEL OPERADOR: **THONATAN NILO UVAS MONTIERO**

DÍA: 3...MES: SEPTIEMBRE...AÑO: 2014

TEL: \_\_\_\_\_ RUC: **20611653230**  
 TIPO DE TRABAJO: **EXCAVACION**  
 SERVICIO: \_\_\_\_\_

CONTROL DE HORARIO		HORÓMETRO / KM		TIPO DE TRABAJO
INICIO DE TRABAJO A.M.	7:00 AM	INICIO	038.9	EXCAVACION
FIN DE TRABAJO A.M.		FIN	848.2	
INICIO DE TRABAJO P.M.		TOTAL	9.3	
RAZÓN CLIMATOLÓGICA		TRANSPORTE		OBSERVACIONES:
MANTENIMIENTO		RODAMIENTO		
DESPERFECTO		TRASLADO		
TOTAL DE HORAS:	9.3	TOTAL		
HORA MAQUINA S/		COMBUSTIBLE		
TOTAL S/		CONTROL DE NIVELES DE AGUA Y ACEITE		
RADIADOR:		MOTOR:		TRANSMISIÓN:
DIRECCIÓN:				

**CONSORCIO IRAZOLA**

Ing. José Luis Torres Valiente  
 CIP: 53096  
 GERENTE DE OBRAS

CONTROLADOR

OPERADOR



**SERVICIO DE ALQUILER Y REPARACIÓN  
DE MAQUINARIA PESADA  
CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS PARA MINERIA**

**PARTE DIARIO DE TRABAJO**

CLIENTE: **CONSORCIO IRAZOLA**  
LUGAR DE TRABAJO: **LA HORADA**  
MAQUINARIA / MODELO: **EXCAVADORA**  
NOMBRE DEL OPERADOR: **SHONATAN NILO VIVAS HONIGERO**

TEL: \_\_\_\_\_ RUC: **20611653230**

DÍA: **3** MES: **04** AÑO: **24**

TIPO DE TRABAJO: **EXCAVACION**  
SERVICIO: \_\_\_\_\_

CONTROL DE HORARIO		HORÓMETRO / KM		TIPO DE TRABAJO
INICIO DE TRABAJO A.M.	<b>7:00 AM</b>	INICIO	<b>848.2</b>	<b>EXCAVACION</b>
FIN DE TRABAJO A.M.		FIN	<b>858.3</b>	
INICIO DE TRABAJO P.M.		TOTAL	<b>10.1</b>	
RAZÓN CLIMATOLÓGICA		TRANSPORTE		OBSERVACIONES:
MANTENIMIENTO		RODAMIENTO		
DESPERFECTO		TRASLADO		
TOTAL DE HORAS:	<b>10.1</b>	TOTAL		
HORA MAQUINA S/		COMBUSTIBLE		
TOTAL S/		CONTROL DE NIVELES DE AGUA Y ACEITE		
RADIADOR:		MOTOR:		TRANSMISIÓN:
DIRECCIÓN:		SOLES		

**CONSORCIO IRAZOLA**

**Ing. José Luis Flores Valtierra**  
CIP: 5.3096  
GERENTE DE OBRAS

CONTROLADOR

OPERADOR



**SERVICIO DE ALQUILER Y REPARACIÓN  
DE MAQUINARIA PESADA  
CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS PARA MINERIA**

**PARTE DIARIO DE TRABAJO**

CLIENTE: CONSORCIO IRAZOLA  
 LUGAR DE TRABAJO: LA HORADA  
 MAQUINARIA / MODELO: RETROEXCAVADORA  
 NOMBRE DEL OPERADOR: SHONATAN NILO UVAS MONTERO

DÍA...4...MES...04...AÑO 24...

TEL: 20811653230  
 RUC: 20811653230  
 TIPO DE TRABAJO: EXCAVACION  
 SERVICIO:

CONTROL DE HORARIO		HORÓMETRO / KM		TIPO DE TRABAJO
INICIO DE TRABAJO A.M.		INICIO	<u>8:58-3</u>	<u>EXCAVACION</u>
FIN DE TRABAJO A.M.		FIN	<u>8:55-3</u>	
INICIO DE TRABAJO P.M.		TOTAL	<u>8:0</u>	
RAZÓN CLIMATOLÓGICA		TRANSPORTE		OBSERVACIONES:
MANTENIMIENTO		RODAMIENTO		
DESPERFECTO		TRASLADO		
TOTAL DE HORAS:		TOTAL		
HORA MÁQUINA S/		COMBUSTIBLE		
TOTAL S/		<u>8:0</u>		
RADIADOR:		CONTROL DE NIVELES DE AGUA Y ACEITE		TRANSMISIÓN:
DIRECCIÓN:		MOTOR:		

**CONSORCIO IRAZOLA**

Ing. José Luis [Firma] BENEFICIARIO  
 CIP: 53096  
 GERENTE DE OBRAS

CONTROLADOR

[Firma] OPERADOR





**CORPORACIÓN AFC**  
INTERNACIONAL

**SERVICIO DE ALQUILER Y REPARACIÓN  
DE MAQUINARIA PESADA  
CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS PARA MINERIA**

**PARTE DIARIO DE TRABAJO**

CLIENTE: CONSORCIO IRAZOLA  
LUGAR DE TRABAJO: LA MORADA  
MAQUINARIA / MODELO: RETROEXCAVADORA  
NOMBRE DEL OPERADOR: SHONATAN NILO VIVAS MONTERO

TEL:

RUC: 20611653230

TIPO DE TRABAJO: EXCAVACION  
SERVICIO:

DIA 5 MES 4 AÑO 24

CONTROL DE HORARIO		HORÓMETRO / KM		TIPO DE TRABAJO
INICIO DE TRABAJO A.M.	3:00 AM	INICIO	BGG-3	EXCAVACION
FIN DE TRABAJO A.M.		FIN	874.1	
INICIO DE TRABAJO P.M.		TOTAL	3.8	
RAZÓN CLIMATOLÓGICA		TRANSPORTE		OBSERVACIONES:
MANTENIMIENTO		RODAMIENTO		
DESPERFECTO		TRASLADO		
TOTAL DE HORAS:	3.8	TOTAL	COMBUSTIBLE	
HORA MAQUINA S/		CONTROL DE NIVELES DE AGUA Y ACEITE		
TOTAL S/		MOTOR:		
RADIADOR:		DIRECCIÓN:		TRANSMISIÓN:

**CONSORCIO IRAZOLA**

Ing. José Luis Torres Vivero  
CIP 50916 FIDUCIARIO  
GERENTE DE OBRAS

CONTROLADOR

OPERADOR



SERVICIO DE ALQUILER Y REPARACIÓN  
DE MAQUINARIA PESADA  
CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS PARA MINERIA

**PARTE DIARIO DE TRABAJO**

CLIENTE: CONSORCIO IRAZOLA  
LUGAR DE TRABAJO: LA MORADA  
MAQUINARIA / MODELO: RETROEXCAVADORA  
NOMBRE DEL OPERADOR: JHONATAN NILO VIVAS HONIGRO

TEL: RUC 20611653230  
TIPO DE TRABAJO EXCAVACION  
SERVICIO:

DÍA 6 MES 4 AÑO 24

CONTROL DE HORARIO		HORÓMETRO / KM		TIPO DE TRABAJO
INICIO DE TRABAJO A.M.	7:00 A.M.	INICIO	834.1	EXCAVACION
FIN DE TRABAJO A.M.		FIN	883.1	
INICIO DE TRABAJO P.M.		TOTAL	9.0	
RAZÓN CLIMATOLÓGICA		TRANSPORTE		OBSERVACIONES:
MANTENIMIENTO		RODAMIENTO		
DESPERFECTO		TRASLADO		
TOTAL DE HORAS:		TOTAL		SOLES
HORA MAQUINA S/	9.0	COMBUSTIBLE		
TOTAL S/				
RADIADOR:	DIRECCIÓN:	CONTROL DE NIVELES DE AGUA Y ACEITE		TRANSMISIÓN:
		MOTOR:		

**CONSORCIO IRAZOLA**

Ing. José Juan Flores Valverde  
CIP: 53096  
GERENTE DE OBRAS

CONTROLADOR

OPERADOR



**CORPORACIÓN AFC**  
INTERNACIONAL

**SERVICIO DE ALQUILER Y REPARACIÓN  
DE MAQUINARIA PESADA  
CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS PARA MINERIA**

**PARTE DIARIO DE TRABAJO**

CLIENTE: CONSORCIO IRAZOLA  
LUGAR DE TRABAJO: LA HORADA  
MAQUINARIA / MODELO: RETROEXCAVADORA  
NOMBRE DEL OPERADOR: JHONNAIN NILO VIVAS HONIELO

DÍA 8 MES 4 AÑO 24

RUC: 20611653 230  
TIPO DE TRABAJO: EXCAVACION  
SERVIDOR:

TEL:

CONTROL DE HORARIO		HORÓMETRO / KM		TIPO DE TRABAJO	
INICIO DE TRABAJO A.M.	7:00 AM	INICIO	882.1	EXCAVACION	
FIN DE TRABAJO A.M.		FIN	891.8		
INICIO DE TRABAJO P.M.		TOTAL	8.7		
RAZÓN CLIMATOLÓGICA		TRANSPORTE		OBSERVACIONES:	
MANTENIMIENTO		RODAMIENTO			
DESPERFECTO		TRASLADO			
TOTAL DE HORAS:		COMBUSTIBLE			
HORA MAQUINA S/	8.7				
TOTAL S/					
RADIADOR:		CONTROL DE NIVELES DE AGUA Y ACEITE		TRANSMISIÓN:	
DIRECCIÓN:		MOTOR:			

**CONSORCIO IRAZOLA**

Ing. Jose Luis *[Signature]*  
CIP: 53095  
GERENTE DE OBRAS

CONTROLADOR

*[Signature]*  
OPERADOR

DOCUMENTO CMIAT  
CIP 11, 100280  
080200  
080200  
080200

DOCUMENTO CMIAT  
CIP 11, 100280  
080200  
080200  
080200





SERVICIO DE ALQUILER Y REPARACION  
DE MAQUINARIA PESADA  
CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS PARA MINERIA

**PARTE DIARIO DE TRABAJO**

CLIENTE: CONSORCIO IRAZOLA  
LUGAR DE TRABAJO: LA HOZADA  
MAQUINARIA / MODELO: DETROEXCAVADORA  
NOMBRE DEL OPERADOR: JHONATAN NINO VIVAS MONTERO

DÍA 9 MES 4 AÑO 24

RUC: 20611653230

TEL:

TIPO DE TRABAJO: EXCAVACION  
SERVICIO:

CONTROL DE HORARIO		HORÓMETRO / KM		TIPO DE TRABAJO
INICIO DE TRABAJO A.M.	3:00 AM	INICIO	891.8	EXCAVACION
FIN DE TRABAJO A.M.		FIN	899.6	
INICIO DE TRABAJO P.M.		TOTAL	3.8	
RAZÓN CLIMATOLÓGICA		TRANSPORTE		OBSERVACIONES:
MANTENIMIENTO		RODAMIENTO		
DESPERFECTO		TRASLADO		
TOTAL DE HORAS:	3.8	TOTAL		
HORA MÁQUINA S/		COMBUSTIBLE		
TOTAL S/		CONTROL DE NIVELES DE AGUA Y ACEITE		
RADIADOR:		MOTOR:		TRANSMISIÓN:
DIRECCIÓN:		MOTOR:		

**CONSORCIO IRAZOLA**

Ing. José Luis Flores Viveros  
CIP: 53096  
GERENTE DE OBRAS

CONTROLADOR

OPERADOR



SERVICIO DE ALQUILER Y REPARACION  
DE MAQUINARIA PESADA  
CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS PARA MINERIA

**PARTE DIARIO DE TRABAJO**

CLIENTE: **CONSORCIO IRAZOLA**  
LUGAR DE TRABAJO: **LA MORADA**  
MAQUINARIA / MODELO: **RETRO EXCAVADORA**  
NOMBRE DEL OPERADOR: **JHONATAN NILO VIVAS MONTERO**

DIAS: 10 MES: 11 AÑO: 2014

TEL: \_\_\_\_\_ RUC: **20611653230**  
TIPO DE TRABAJO: **EXCAVACION**  
SERVICIO: \_\_\_\_\_

CONTROL DE HORARIO		HORÓMETRO / KM		TIPO DE TRABAJO
INICIO DE TRABAJO A.M.	7:00 AM	INICIO	899.6	EXCAVACION
FIN DE TRABAJO A.M.		FIN	909.1	
INICIO DE TRABAJO P.M.		TOTAL	9.5	
RAZÓN CLIMATOLÓGICA		TRANSPORTE		OBSERVACIONES:
MANTENIMIENTO		RODAMIENTO		
DESPERFECTO		TRASLADO		
TOTAL DE HORAS:	9.5	TOTAL	COMBUSTIBLE	
HORA MÁQUINA S/		CONTROL DE NIVELES DE AGUA Y ACEITE		
TOTAL S/		MOTOR:		
RADIADOR:	DIRECCIÓN:	TRANSMISIÓN:		

**CONSORCIO IRAZOLA**

*Ing. José Luis Rodríguez Valdeverde*  
CIP: 3.9916  
GERENTE DE OBRAS

CONTROLADOR: \_\_\_\_\_

OPERADOR: *[Signature]*



SERVICIO DE ALQUILER Y REPARACION  
DE MAQUINARIA PESADA  
CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS PARA MINERIA

**PARTE DIARIO DE TRABAJO**

DÍA 11 MES 4 AÑO 24

CLIENTE: CONSORCIO IRAZOLA  
LUGAR DE TRABAJO: LA HORADA  
MAQUINARIA / MODELO: RETROEXCAVADORA  
NOMBRE DEL OPERADOR: JHONATAN NILO VIVAS MONTERO

TEL: RUC: 20611653230  
TIPO DE TRABAJO: EXCAVACION  
SERVIDOR:

CONTROL DE HORARIO		HORÓMETRO / KM		TIPO DE TRABAJO
INICIO DE TRABAJO A.M.	3:00 AM	INICIO	909.1	EXCAVACION
FIN DE TRABAJO A.M.		FIN	918.6	
INICIO DE TRABAJO P.M.		TOTAL	9.5	
RAZÓN CLIMATOLÓGICA		TRANSPORTE		OBSERVACIONES:
MAINTENIMIENTO		RODAMIENTO		
DESPERFECTO		TRASLADO		
TOTAL DE HORAS:	9.5	TOTAL		COMBUSTIBLE
HORA MÁQUINA S/				
TOTAL S/				
RADIADOR:		CONTROL DE NIVELES DE AGUA Y ACEITE		TRANSMISIÓN:
DIRECCIÓN:		MOTOR:		

CONSORCIO IRAZOLA

Ing. José Luis Flores Valverde  
GERENTE DE OBRAS

CONTROLADOR

OPERADOR





**SERVICIO DE ALQUILER Y REPARACIÓN  
DE MAQUINARIA PESADA  
CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS PARA MINERIA**

**PARTE DIARIO DE TRABAJO**

CLIENTE: **CONSORCIO IRAZOLA**  
 LUGAR DE TRABAJO: **LA MORADA**  
 MAQUINARIA / MODELO: **RETROEXCAVADORA**  
 NOMBRE DEL OPERADOR: **JHONATAN NILO VIVAS MONTERO**

DÍA: **12** MES: **ENERO** 20**24**

TEL: \_\_\_\_\_  
 RUC: **20611653230**  
 TIPO DE TRABAJO: **EXCAVACION**  
 SERVICIO: \_\_\_\_\_

CONTROL DE HORARIO		HORÓMETRO / KM		TIPO DE TRABAJO
INICIO DE TRABAJO A.M.	3:00 AM	INICIO	918.6	EXCAVACION
FIN DE TRABAJO A.M.		FIN	928.4	
INICIO DE TRABAJO P.M.		TOTAL	9.8	
RAZÓN CLIMATOLÓGICA		TRANSPORTE		OBSERVACIONES:
MANTENIMIENTO		RODAMIENTO		
DESPERFECTO		TRASLADO		
TOTAL DE HORAS:	9.8	TOTAL		
HORA MÁQUINA S/		COMBUSTIBLE		
TOTAL S/		CONTROL DE NIVELES DE AGUA Y ACEITE		
RADIADOR:		MOTOR:		TRANSMISIÓN:
DIRECCIÓN:		SOLES		

**CONSORCIO IRAZOLA**  
 \_\_\_\_\_  
 Ing. José Luis Torres Valverde  
 CIP: 11000 BENEFICIARIO  
 GERENTE DE OBRAS

CONTROLADOR

OPERADOR

MODIFICADO POR:  
 CIP: 11000 BENEFICIARIO

MODIFICADO POR:  
 CIP: 11000 BENEFICIARIO



**SERVICIO DE ALQUILER Y REPARACIÓN  
DE MAQUINARIA PESADA  
CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS PARA MINERIA**

**PARTE DIARIO DE TRABAJO**

CLIENTE: **CONSORCIO IRAZOLA**  
LUGAR DE TRABAJO: **LA MORADA**  
MAQUINARIA / MODELO: **RETROEXCAVADORA**  
NOMBRE DEL OPERADOR: **SHONATON NILO VIDAS MASTERO**

DÍA 13 MES 4 AÑO 24

TEL: \_\_\_\_\_ RUC: **20611653230**  
TIPO DE TRABAJO: **EXCAVACION**  
SERVICIO: \_\_\_\_\_

CONTROL DE HORARIO		HORÓMETRO / KM		TIPO DE TRABAJO
INICIO DE TRABAJO A.M.	7:00 AM	INICIO	928.4	EXCAVACION
FIN DE TRABAJO A.M.		FIN	937.9	
INICIO DE TRABAJO P.M.		TOTAL	9.3	
RAZÓN CLIMATOLÓGICA		TRANSPORTE		OBSERVACIONES:
MANUTENIMIENTO		RODAMIENTO		
DESPERFECTO		TRASLADO		
TOTAL DE HORAS:	9.3	TOTAL	COMBUSTIBLE	
HORA MÁQUINA S/				
TOTAL S/				
RADIADOR:	DIRECCIÓN:	CONTROL DE NIVELES DE AGUA Y ACEITE		TRANSMISIÓN:
		MOTOR:		

**CONSORCIO IRAZOLA**

*Fig. José Luis Flores Vallejo*  
C.E. S.A. S.A.  
CIENICIENTE PUEBLOS

CONTROLADOR

OPERADOR

IMPRESORA: [Illegible]  
CALLE: [Illegible]  
TEL: [Illegible]

IMPRESORA: [Illegible]  
CALLE: [Illegible]  
TEL: [Illegible]



SERVICIO DE ALQUILER Y REPARACIÓN  
DE MAQUINARIA PESADA  
CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS PARA MINERIA

**PARTE DIARIO DE TRABAJO**

CLIENTE: CONSORCIO IRAZOLA  
LUGAR DE TRABAJO: LA MORADA  
MAQUINARIA / MODELO: RETROEXCAVADOR  
NOMBRE DEL OPERADOR:

DÍA **15** MES **04** AÑO **24**

TEL: RUC 20611653230  
TIPO DE TRABAJO: EXCAVACION  
SERVICIO:

CONTROL DE HORARIO		HORÓMETRO / KM.		TIPO DE TRABAJO
INICIO DE TRABAJO A.M.	7:00 AM	INICIO	937.7	EXCAVACION
FIN DE TRABAJO A.M.		FIN	948.3	
INICIO DE TRABAJO P.M.		TOTAL	10.6	
RAZÓN CLIMATOLÓGICA		TRANSPORTE		OBSERVACIONES
MANTENIMIENTO		RODAMIENTO		
DESPERFECTO		TRASLADO		
TOTAL DE HORAS:		COMBUSTIBLE		SOLES
HORA MÁQUINA S/	10.6			
TOTAL S/				
RADIADOR:	DIRECCIÓN:	CONTROL DE NIVELES DE AGUA Y ACEITE		TRANSMISIÓN:
		MOTOR:		

**CONSORCIO IRAZOLA**

*Ing. José Larrea*  
CIP: 53096  
GERENTE DE OBRAS

CONTROLADOR

OPERADOR

CONSORCIO IRAZOLA  
CALLE 15 N° 1000  
C.A. 10100  
TEL: 0212 2111111





SERVICIO DE ALQUILER Y REPARACIÓN  
DE MAQUINARIA PESADA  
CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS PARA MINERIA

**PARTE DIARIO DE TRABAJO**

CLIENTE: **CONSORCIO IRAZOLA**  
LUGAR DE TRABAJO: **LA HORADA**  
MAQUINARIA / MODELO: **RETRO EXCAVADOR**  
NOMBRE DEL OPERADOR: **SHONATAN NILO VIVAS MONCERO**

DÍA: 16 MES: 4 AÑO: 2014

TEL: \_\_\_\_\_ RUC: **20611653230**

TIPO DE TRABAJO: **EXCAVACION**  
SERVICIO: \_\_\_\_\_

CONTROL DE HORARIO		HORÓMETRO / KM		TIPO DE TRABAJO
INICIO DE TRABAJO A.M.	3:00 AM	INICIO	948.3	EXCAVACION
FIN DE TRABAJO A.M.		FIN	955.8	
INICIO DE TRABAJO P.M.		TOTAL	7.5	
RAZÓN CLIMATOLÓGICA		TRANSPORTE		OBSERVACIONES:
MANTENIMIENTO		RODAMIENTO		
DESPERFECTO		TRASLADO		
TOTAL DE HORAS:	7.5	TOTAL	COMBUSTIBLE	
HORA MÁQUINA S/		CONTROL DE NIVELES DE AGUA Y ACEITE		
TOTAL S/		MOTOR:		
RADIADOR:	DIRECCIÓN:	TRANSMISIÓN:		

**CONSORCIO IRAZOLA**

Ing. José Luis Flores Valverde  
CIP: 53096  
GERENTE DE OBRAS

CONTROLADOR

OPERADOR

IMPRESOR AUTOMÁTICO



**SERVICIO DE ALQUILER Y REPARACIÓN  
DE MAQUINARIA PESADA  
CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS PARA MINERIA**

**PARTE DIARIO DE TRABAJO**

CLIENTE: **CONSORCIO IRAZOLA**  
LUGAR DE TRABAJO: **LA HORADA**  
MAQUINARIA / MODELO: **RETROEXCAVADORA**  
NOMBRE DEL OPERADOR: **JHONATAN NILO VIVAS MONTERO**

DÍA: **17** MES: **04** AÑO: **24**

RUC: **20611653230**

TIPO DE TRABAJO: **EXCAVACION**  
SERVICIO:

TEL:

CONTROL DE HORARIO		HORÓMETRO / KM		TIPO DE TRABAJO
INICIO DE TRABAJO A.M.	7:00 AM	INICIO	955.8	EXCAVACION
FIN DE TRABAJO A.M.		FIN	964.2	
INICIO DE TRABAJO P.M.		TOTAL	8.4	
RAZÓN CLIMATOLÓGICA		TRANSPORTE		OBSERVACIONES:
MANUTENIMIENTO		RODAMIENTO		
DESPERFECTO		TRASLADO		
TOTAL DE HORAS:		TOTAL		
HORA MÁQUINA S/		COMBUSTIBLE		
TOTAL S/		CONTROL DE NIVELES DE AGUA Y ACEITE		
RADIADOR:		MOTOR:		TRANSMISIÓN:
DIRECCIÓN:		CONTROL DE NIVELES DE AGUA Y ACEITE		

**CONSORCIO IRAZOLA**

.....  
Ing. José Luis Flores Valverde  
CIP. 53096  
GERENTE DE OBRAS

CONTROLADOR

OPERADOR





SERVICIO DE ALQUILER Y REPARACIÓN  
DE MAQUINARIA PESADA  
CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS PARA MINERIA

**PARTE DIARIO DE TRABAJO**

CLIENTE: CONSORCIO IRAZOLA  
LUGAR DE TRABAJO: LA HORADA  
MAQUINARIA / MODELO: RETROEXCAVADORA  
NOMBRE DEL OPERADOR: JHONATAN NILO VIVAS MONTERO

DÍA: MIÉRCOLES 4 AÑO: 2014

TEL: \_\_\_\_\_ RUC: 20611653230  
TIPO DE TRABAJO: EXCAVACION  
SERVICIO: \_\_\_\_\_

CONTROL DE HORARIO		HORÓMETRO / KM		TIPO DE TRABAJO
INICIO DE TRABAJO A.M.	<u>7.00 AM</u>	INICIO	<u>964.2</u>	<u>EXCAVACION</u>
FIN DE TRABAJO A.M.		FIN	<u>971.1</u>	
INICIO DE TRABAJO P.M.		TOTAL	<u>6.9</u>	
RAZÓN CLIMATOLÓGICA		TRANSPORTE		OBSERVACIONES:
MANTENIMIENTO		RODAMIENTO		
DESPERFECTO		TRASLADO		
TOTAL DE HORAS:	<u>6.9</u>	TOTAL	<u>COMBUSTIBLE</u>	
HORA MÁQUINA S/				
TOTAL S/				
RADIADOR:		CONTROL DE NIVELES DE AGUA Y ACEITE		TRANSMISIÓN:
DIRECCIÓN:		MOTOR:		

**CONSORCIO IRAZOLA**

GERENTE-BENEFICIARIO  
Ing. José Luis Flores Valverde  
CIP: 53096  
GERENTE DE OBRAS

CONTROLADOR

OPERADOR

MANEJO PARA PERMISO  
MAY 14 2014  
MTC-GRUPO

Ing. José Luis Flores Valverde  
CIP: 53096  
GERENTE DE OBRAS





SERVICIO DE ALQUILER Y REPARACIÓN  
DE MAQUINARIA PESADA  
CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS PARA MINERIA

**PARTE DIARIO DE TRABAJO**

CLIENTE: CONSORCIO IRAZOLA  
LUGAR DE TRABAJO: LA HORADA  
MAQUINARIA/MODELO: RETROEXCAVADORA  
NOMBRE DEL OPERADOR: JHONATAN NILO UVAS MONTERO

DÍA: 19 MES: 4 AÑO: 24

TEL: RUC: 20611653230

TIPO DE TRABAJO: EXCAVACION  
SERVICIO:

CONTROL DE HORARIO		HORÓMETRO / KM		TIPO DE TRABAJO
INICIO DE TRABAJO A.M.	7:00 AM	INICIO	971.1	EXCAVACION
FIN DE TRABAJO A.M.		FIN	980.4	
INICIO DE TRABAJO P.M.		TOTAL	9.3	
RAZÓN CLIMATOLÓGICA		TRANSPORTE		OBSERVACIONES:
MANTENIMIENTO		RODAMIENTO		
DESPERFECTO		TRASLADO		
TOTAL DE HORAS:	9.3	TOTAL	COMBUSTIBLE	
HORA MÁQUINA S/				
TOTAL S/				
RADIADOR:		CONTROL DE NIVELES DE AGUA Y ACEITE		TRANSMISIÓN:
DIRECCIÓN:		MOTOR:		

**CONSORCIO IRAZOLA**

Ing. José Luis Flores Valverde  
CIP: 53096  
GERENTE DE OBRAS

CONTROLADOR

OPERADOR



SERVICIO DE ALQUILER Y REPARACION  
DE MAQUINARIA PESADA  
CONSTRUCCION DE EQUIPOS PARA MINERIA

**PARTE DIARIO DE TRABAJO**

CLIENTE: CONSORCIO IRAZOLA  
LUGAR DE TRABAJO: LA HORADA  
MAQUINARIA / MODELO: RETROEXCAVADOR  
NOMBRE DEL OPERADOR: JHONNATAN NILO VILLAS MONTERO

DÍA: 20 MES: 4 AÑO: 2014

TEL: RUC: 20611653230

TIPO DE TRABAJO: EXCAVACION  
SERVICIO:

CONTROL DE HORARIO		HORÓMETRO / KM		TIPO DE TRABAJO	
INICIO DE TRABAJO A.M.	3:00 AM	INICIO	980.4	EXCAVACION	
FIN DE TRABAJO A.M.		FIN	988.8		
INICIO DE TRABAJO P.M.		TOTAL	8.4		
RAZÓN CLIMATOLÓGICA		TRANSPORTE		OBSERVACIONES:	
MANTENIMIENTO		RODAMIENTO			
DESPERFECTO		TRASLADO			
		TOTAL			
TOTAL DE HORAS:	8.4	COMBUSTIBLE			
HORA MÁQUINA S/					
TOTAL S/					
RADIADOR:		CONTROL DE NIVELES DE AGUA Y ACEITE		TRANSMISIÓN:	
DIRECCIÓN:		MOTOR:			

**CONSORCIO IRAZOLA**

Ing. José Luis Pineda Valverde  
CIP: 53096  
GERENTES DE OBRAS

CONTROLADOR

OPERADOR



**SERVICIO DE ALQUILER Y REPARACIÓN  
DE MAQUINARIA PESADA  
CONSTRUCCION DE EQUIPOS PARA MINERIA**

**PARTE DIARIO DE TRABAJO**

DÍA 22, MES 4, AÑO 2014

CLIENTE: CONSORCIO IRAZOLA  
LUGAR DE TRABAJO: LA MORADA  
MAQUINARIA / MODELO: RETROEXCAVADORA  
NOMBRE DEL OPERADOR: JHONATAN NILO VIVAS HOMBREGO

TEL: RUC: 20611653230  
TIPO DE TRABAJO: EXCAVACION  
SERVICIO:

CONTROL DE HORARIO		HORÓMETRO / KM		TIPO DE TRABAJO	
INICIO DE TRABAJO A.M.	7:00 AM	INICIO	988.8	EXCAVACION	
FIN DE TRABAJO A.M.		FIN	997.2		
INICIO DE TRABAJO P.M.		TOTAL	8.4		
RAZÓN CLIMATOLÓGICA		TRANSPORTE		OBSERVACIONES:	
MAINTENIMIENTO		ROOMMIENTO			
DESPERFECTO		TRASLADO			
TOTAL DE HORAS:	8.4	TOTAL			
HORA MÁQUINA S/		COMBUSTIBLE			
TOTAL S/		CONTROL DE NIVELES DE AGUA Y ACEITE			
RAIADOR:	DIRECCIÓN:	MOTOR:		TRANSMISIÓN:	

**CONSORCIO IRAZOLA**

*José Luis Flores Villalverde*  
CIP: 53096  
GERENTE DE OBRAS

CONTROLADOR

OPERADOR





**CORPORACIÓN AFC**  
INTERNACIONAL

**SERVICIO DE ALQUILER Y REPARACIÓN  
DE MAQUINARIA PESADA  
CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS PARA MINERIA**

**PARTE DIARIO DE TRABAJO**

CLIENTE: CONSORCIO IRAZOLA  
LUGAR DE TRABAJO: LA HOLEADA  
MAQUINARIA / MODELO: RETROEXCAVADORA  
NOMBRE DEL OPERADOR: JHONATAN NILO VIVAS MONIERO

DÍA: 23 MES: 4 AÑO: 24

TEL: RUC: 20611653230  
TIPO DE TRABAJO: EXCAVACION  
SERVICIO:

CONTROL DE HORARIO		HORÓMETRO / KM		TIPO DE TRABAJO	
INICIO DE TRABAJO A.M.	3.00 AM	INICIO	997.2	EXCAVACION	
FIN DE TRABAJO A.M.		FIN	1005.3		
INICIO DE TRABAJO P.M.		TOTAL	8.1		
RAZÓN CLIMATOLÓGICA		TRANSPORTE		OBSERVACIONES:	
MANTENIMIENTO		RODAMIENTO			
DESPECTO		TRASLADO			
		TOTAL			
TOTAL DE HORAS:	8.1	COMBUSTIBLE			
HORA MÁQUINA S/					
TOTAL S/					
RADIADOR:		CONTROL DE NIVELES DE AGUA Y ACEITE		TRANSMISIÓN:	
DIRECCIÓN:					

**CONSORCIO IRAZOLA**

Ing. José Luis Torres Andrade  
CIP: 51096  
GERENTE DE OBRAS

CONTROLADOR

OPERADOR



**CORPORACIÓN AFC**  
INTERNACIONAL

**SERVICIO DE ALQUILER Y REPARACION  
DE MAQUINARIA PESADA  
CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS PARA MINERIA**

**PARTE DIARIO DE TRABAJO**

CLIENTE: **CONSORCIO IRAZOLA**  
LUGAR DE TRABAJO: **LA MORADA**  
MAQUINARIA / MODELO: **RETROEXCAVADORA**  
NOMBRE DEL OPERADOR: **JHONATAN NILO VIVAS MONTEGA**

DÍA 24 MES 4 AÑO 24

RUC **20611653230**

TIPO DE TRABAJO **EXCAVACION**  
SERVICIO:

CONTROL DE HORARIO		HORÓMETRO / KM		TIPO DE TRABAJO	
INICIO DE TRABAJO A.M.	7:00 AM	INICIO	1005.3	EXCAVACION	
FIN DE TRABAJO A.M.		FIN	1012.3		
INICIO DE TRABAJO P.M.		TOTAL	8.0		
RAZÓN CLIMATOLÓGICA		TRANSPORTE		OBSERVACIONES:	
MANTENIMIENTO		RODAMIENTO			
DESPERFECTO		TRASLADO			
TOTAL DE HORAS:	8.0	TOTAL	COMBUSTIBLE	SOLES	
HORA MAQUINA S/					
TOTAL S/					
RADIADOR: <b>CONSORCIO IRAZOLA</b>		CONTROL DE NIVELES DE AGUA Y ACEITE		TRANSMISIÓN:	
EXCAVACIÓN:		MOTOR:			

*José Luis Flores Valverde*  
Ing. José Luis Flores Valverde  
CIP: 53096  
GERENTE DE OBRAS

CONTROLADOR

OPERADOR



SERVICIO DE ALQUILER Y REPARACIÓN  
DE MAQUINARIA PESADA  
CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS PARA MINERIA

**PARTE DIARIO DE TRABAJO**

CLIENTE: CONSORCIO IRAZOLA  
LUGAR DE TRABAJO: LA MORADA  
MAQUINARIA/ MODELO: RETROEXCAVADORA  
NOMBRE DEL OPERADOR: JHONATAN NILO VIVAS MONTERO

TEL:

RUC: 20611653230

TIPO DE TRABAJO: EXCAVACION  
SERVICIO:

DÍA: 25-MES: MAYO-AÑO: 2014

CONTROL DE HORARIO		HORÓMETRO / KM		TIPO DE TRABAJO
INICIO DE TRABAJO A.M.	3:00 AM	INICIO	1012.3	EXCAVACION
FIN DE TRABAJO A.M.		FIN	1023	
INICIO DE TRABAJO P.M.		TOTAL	9.7	
RAZÓN CLIMATOLÓGICA		TRANSPORTE		OBSERVACIONES:
MAINTENIMIENTO		RODAMIENTO		
DESPERFECTO		TRASLADO		
TOTAL DE HORAS:	9.7	TOTAL	COMBUSTIBLE	
HORA MÁQUINA S/				
TOTAL S/				
RADIADOR:		CONTROL DE NIVELES DE AGUA Y ACEITE		
DIRECCIÓN:		MOTOR:		TRANSMISIÓN:

**CONSORCIO IRAZOLA**

Inf. José Luis Flores Valverde  
CIP: 53096  
GERENTE DE OBRAS

CONTROLADOR

OPERADOR









**CORPORACIÓN AFC**  
INTERNACIONAL

**SERVICIO DE ALQUILER Y REPARACIÓN  
DE MAQUINARIA PESADA  
CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS PARA MINERIA**

**PARTE DIARIO DE TRABAJO**

CLIENTE: CONSORCIO IRAZOLA  
LUGAR DE TRABAJO: LA MOENOA  
MAQUINARIA / MODELO: RETROEXCAVADORA  
NOMBRE DEL OPERADOR: JHONATAN NILO JUJAS MONTERO

TELE:

DÍA: 29 MES: CHAYARO 24

RUC: 70611653230

TIPO DE TRABAJO: EXCAVACION  
SERVICIO:

CONTROL DE HORARIO		HORÓMETRO / KM		TIPO DE TRABAJO
INICIO DE TRABAJO A.M.	7:00 AM	INICIO	1041.3	EXCAVACION
FIN DE TRABAJO A.M.		FIN	1050.8	
INICIO DE TRABAJO P.M.		TOTAL	9.5	
RAZÓN CLIMATOLÓGICA		TRANSPORTE		OBSERVACIONES:
MANTENIMIENTO		RODAMIENTO		
DESPERFECTO		TRASLADO		
TOTAL DE HORAS:	9.5	TOTAL	COMBUSTIBLE	
HORA MÁQUINA S/				
TOTAL S/				
RADIADOR:		CONTROL DE NIVELES DE AGUA Y ACEITE		TRANSMISIÓN:
DIRECCIÓN:		MOTOR:		

**CONSORCIO IRAZOLA**

Ing. José Luis Flores Yulvande  
GERENTE DE OBRAS

CONTROLADOR

OPERADOR

*[Handwritten signature]*





SERVICIO DE ALQUILER Y REPARACIÓN  
DE MAQUINARIA PESADA  
CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS PARA MINERIA

**PARTE DIARIO DE TRABAJO**

CLIENTE: CONSORCIO IRAZOLA  
LUGAR DE TRABAJO: LA MORADA  
MAQUINARIA / MODELO: RETROEXCAVADOR  
NOMBRE DEL OPERADOR: JHONATAN NILO VIVAS MONTERO

TEL: \_\_\_\_\_  
DIA 20 MES ENERO 2011.

RUC: 20611653230  
TIPO DE TRABAJO: EXCAVACION  
SERVICIO: \_\_\_\_\_

CONTROL DE HORARIO		HORÓMETRO / KM		TIPO DE TRABAJO
INICIO DE TRABAJO A.M.	3:00 AM	INICIO	1050.8	EXCAVACION
FIN DE TRABAJO A.M.		FIN	1059.5	
INICIO DE TRABAJO P.M.		TOTAL	8.7	
RAZÓN CLIMATOLÓGICA		TRANSPORTE		OBSERVACIONES:
MANTENIMIENTO		RODAMIENTO		
DESPERFECTO		TRASLADO		
TOTAL DE HORAS:	8.7	TOTAL	COMBUSTIBLE	
HORA MÁQUINA S/				
TOTAL S/				
RADIADOR:		CONTROL DE NIVELES DE AGUA Y ACEITE		TRANSMISIÓN:
DIRECCIÓN:		MOTOR:		

**CONSORCIO IRAZOLA**

Ing. José Luis Nieves Kjaerue  
CIP: 53096  
GERENTE DE OBRAS

CONTROLADOR

OPERADOR