

Jul-24

NARANJOS

RETROEXCAVADORA CAT 420

**INVERSIONES & SERVICIOS FARG-RUBIO**

OP.

ANTONI DIAZ TORREZ - MARIO LUIS

FECHA	H. INICIAL	H. FINAL	HORAS	PARTE Nº	OBS
1/07/2024	1195.90	1204.60	8.70	0000043	EXCABACION PARA CONEXIÓN DE AGUA
2/07/2024	1204.60	1213.80	9.20	0000044	EXCABACION PARA CONEXIÓN DE AGUA
3/07/2024	1213.80	1222.20	8.40	0000045	EXCABACION PARA CONEXIÓN DE AGUA
4/07/2024	1222.20	1231.50	9.30	0000046	EXCABACION PARA CONEXIÓN DE AGUA
5/07/2024	1231.50	1240.00	8.50	0000047	EXCABACION PARA CONEXIÓN DE AGUA
6/07/2024	1240.00	1246.30	6.30	0000048	EXCABACION PARA CONEXIÓN DE AGUA
7/07/2024			0.00		
8/07/2024	1246.30	1256.00	9.70	0000049	EXCABACION PARA CONEXIÓN DE AGUA
9/07/2024	1256.00	1265.50	9.50	0000050	EXCABACION PARA CONEXIÓN DE AGUA
10/07/2024			0.00		
11/07/2024			0.00		
12/07/2024	1265.50	1274.00	8.50	0000937	EXCABACION PARA CONEXIÓN DE AGUA
13/07/2024	1274.00	1283.60	9.60	0000939	EXCABACION PARA CONEXIÓN DE AGUA
14/07/2024			0.00		
15/07/2024	1283.60	1288.00	4.40	0000940	EXCABACION PARA CONEXIÓN DE AGUA
16/07/2024			0.00		
17/07/2024			0.00		
18/07/2024			0.00		
19/07/2024			0.00		
20/07/2024			0.00		
21/07/2024			0.00		
22/07/2024			0.00		
23/07/2024			0.00		
24/07/2024			0.00		
25/07/2024			0.00		
26/07/2024			0.00		
27/07/2024			0.00		
28/07/2024			0.00		
29/07/2024			0.00		
30/07/2024			0.00		
31/07/2024			0.00		
			<b>92.10</b>		

TOTAL DE MES DE JULIO

92.10

150.00

S/ 13,815.00

MES	Jul-24			bcp	435-98204231-0-10
	Firma Becerra			TOTAL	PAGOS A CUENTA
	HORAS	PRECIO	SUBTOTAL		
Jul-24	92.10	S/150.00	S/13,815.00	S/ 13,815.00	

**BECERRA HERNANDEZ FERMINA**  
 JR. DOS DE MAYO 1820 ESQUINA DE ENTRADA AL GOBIERNO REGIONAL  
 MOYOBAMBA - MOYOBAMBA - SAN MARTIN

**FACTURA ELECTRONICA**  
**RUC: 10008195418**  
**E001-10**

Fecha de Emisión : **20/08/2024**  
 Señor(es) : **CONSORCIO ESMERALDA**  
 RUC : **20611932180**  
 Dirección del Receptor de la factura : **JR. 20 DE ABRIL S/N C 17, 2DO PISO, CERCA ENTRADA DE BOMBERO SAN MARTIN MOYOBAMBA MOYOBAMBA**  
 Dirección del Cliente : **JR. 20 DE ABRIL S/N C-17, 2DO PISO, CERCA ENTRADA DE BOMBERO SAN MARTIN-MOYOBAMBA-MOYOBAMBA**  
 Tipo de Moneda : **SOLES**  
 Observación :

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	SERVICIO DE ALQUILER DE RETROEXCAVADORA MODELO 420, MARCA CATERPILLAR, AÑO 2023, DESDE 01/07/2024 AL 13/07/2024, POR 92.1 HORAS.	13815.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas :

**SON: TRECE MIL OCHOCIENTOS QUINCE Y 00/100 SOLES**

Sub Total Ventas :	S/ 13,815.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 13,815.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 0.00
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 13,815.00

**Información del crédito** :  
 Monto neto pendiente de pago : S/ 13,815.00  
 Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	26/08/2024	13,815.00

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

BCP

DEPOSITO CUENTA AHORROS MNA

OF./435000-C24A-T31108 OP-0475858 23/08/2024

Hora:17:10:09

BECERRA HERNANDEZ FERMINA

CODIGO DE CUENTA: 435-98204231-0-10

CCI : 00243519820423101060

IMPORTE DEPOSITADO: S/\*\*\*\*\*13.815.00

**CONSORCIO ESMERALDA**

**RUC N° 20611932180**

JR. 20 DE ABRIL NRO. S/N (C-17, 2DO PISO, CERCA ENTRADA DE BOMBERO) SAN MARTIN - MOYOBAMBA - MOYOBAMBA

**ORDEN DE SERVICIO N° 068 - 2024**

Señores: **BECERRA HERNANDEZ FIRMINA**  
Fecha: **1-Jul**  
RUC: **10008195418**  
Dirección: **JR DOS DE MAYO 1820-MOYOBAMBA SAN MARTIN**  
Obra:

**EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE NARANJOS, DISTRITO DE PARDO MIGUEL - RIOJA - SAN MARTÍN. CON CUI No. 2030757**

ITEM	CODIGO	UND/MED	Nº HORAS	COST/HORA	COSTO TOTAL
1	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA CAT 420	HORA MAQ	300	150.00	45,000.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>45,000.00</b>
				<b>IGV 18%</b>	<b>0.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>45,000.00</b>

**CONDICIONES:**

Lugar del Servicio : Distrito de Pardo Miguel-Naranjos  
Tiempo de entrega: Según Coordinación con el Area de Logística  
Forma de Pago: Mensual con Valorización  
MONEDA : soles

Elisbaan Bazan Altamirano  
DNI 43616512  
Representante Legal

  
CONSORCIO ESMERALDA  
Elisbaan Bazan Altamirano  
REPRESENTANTE COMUN  
DNI N° 43616512

cc 35

# CONTROL DIARIO DE EQUIPOS

**SERVICIOS GENERALES F&M**  
 NUC 10008195418  
 Jr. Dos de Mayo N° 1820 - Noyobambá  
 Col. 94-2023136 / Emisión: 01-05-24

EQUIPO:		N° 000050	
OPERADOR DE EQUIPO:		TURNO:	
RENTE DE TRABAJO:		FECHA:	
HORA INICIO		HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL
HORA FINAL		PARALIZACIONES	
TEM	TOTAL	DESCRIPCION	COD. HORAS
1		ABASTECIMIENTO/LUBRICANTE/LAVADO	01
2		REPARACION DE LLANTAS	02
3		MANTENIMIENTO MECANICO	03
4		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	04
5		PARADO OPERATIVO (STAND BY)	05
6		PARADO INOPERATIVO	06
7		ALMUERZO/CENA/REFRIGERIO	07
8		PARADO POR LLUVIA	08
9		FUERA DE OBRA	09
10		FALTA DE OPERADOR	10
		DERRUMBE	11
		PARADO POR AREA DE SEGURIDAD/CHARLA	12
		PARADO POR FALTA DE COMBUSTIBLE	13
		FALTA DE EQUIP. AUXILIAR	14
		FALTA FRENTE SERVICIO	15
		INTERFERENCIAS	16
TOTAL HORAS TRABAJADAS =			
COMBUSTIBLE		ACEITE TRANSMISION	
HOROMETRO DE ABAST.		ACEITE DE MOTOR	
ANTIDAD(GLN)		OTROS	
OBSERVACIONES:			
FIRMAS			
OPERADOR EQUIPO		CONTROLADOR DE EQUIPO	
Nombre:		Nombre:	
ING. RESIDENTE		ING. RESIDENTE	
Nombre:		Nombre:	



# CONTROL DIARIO DE EQUIPOS



**SERVICIOS GENERALES F&M**  
**RUC 10088195478**  
 Jr. Dos de Mayo N°1820 - Moyabamba  
 Cel. 942023196 / Email: g. 01-05-24

N° 000049

QUIPO: Bobcat compactador CPT 2000  
 OPERADOR DE EQUIPO: Antonio Juan Coronado Julia  
 PRENTE DE TRABAJO: Barro Alto

TURNO: Mañana  
 FECHA: 2023/08/29

HOROMETRO INICIAL: 2240      HOROMETRO FINAL: 2240

TEM	HORA		OBSERVACION	PARALIZACIONES	
	INICIO	FINAL		DESCRIPCION	COD.
1					
2			<u>Reparación de la cámara</u>		
3			<u>de la cámara</u>		
4			<u>Reparación de cámara - 1 hora</u>		
5					
6					
7					
8					
9					
10					
TOTAL HORAS TRABAJADAS = <u>9.75</u>					

ANTIDAD (GLN)	COMBUSTIBLE		CONSUMO		ACEITE TRANSMISION	OTROS
	ACEITE DE MOTOR	HOROMETRO DE ABAST.	ACEITE DE MOTOR	OTROS		

OBSERVACIONES:

**FIRMAS**

OPERADOR EQUIPO: [Firma]      Nombre: Antonio Juan Coronado Julia

CONTROLADOR DE EQUIPO: [Firma]      Nombre: [Firma]

ING. RESIDENTE: [Firma]      Nombre: [Firma]



# CONTROL DIARIO DE EQUIPOS

**SERVICIOS GENERALES F&M**  
 RUC 10088195418  
 Jr. Dos de Mayo N° 1828 - Moyobamba  
 Cel. 942023136 / Emisión: 05-05-24

EQUIPO: *Excavadora Yanmar 1.580*  
 OPERADOR DE EQUIPO: *Manuel Luis Cordero*  
 FRENTE DE TRABAJO: *Grava*

N° 000048

TURNO: *Mañana*  
 FECHA: *22/05/24*  
 HOROMETRO INICIAL: *2250*      HOROMETRO FINAL: *2300*

ITEM	HORA		OBSERVACION	PARALIZACIONES		
	INICIO	FINAL		DESCRIPCION	COD.	HORAS
1				ABASTECIMIENTO LUBRICANTE/LAVADO	01	
2				REPARACION DE LLANTAS	02	
3				MANTENIMIENTO MECANICO	03	
4				PARADO OPERATIVO PREVENTIVO	04	
5				PARADO OPERATIVO STAND BY	05	
6				ALMILERIZACION REFRIGERIO	06	
				PARADO POR LLUVIA	07	
				FUERA DE OJRA	08	
				FALTA DE OPERADOR	09	
				DERRUMBE	10	
				PARADO POR AREA DE SEGURIDAD/CHARLA	11	
				PARADO POR FALTA DE COMBUSTIBLE	12	
				FALTA DE EQUIP. AUXILIAR	13	
				FALTA FRENTE SERVICIO	14	
				INTERFERENCIAS	15	
					16	

TOTAL HORAS TRABAJADAS = *6.24*

CONSUMO	
ANTIDAD (GLN)	ACEITE DE MOTOR
COMBUSTIBLE	ACEITE TRANSMISION
HOROMETRO DE ABAST.	OTROS

OBSERVACIONES:

*Grava*

FIRMAS

OPERADOR EQUIPO <i>Manuel Luis Cordero</i>	CONTROLADOR DE EQUIPO <i>Manuel Luis Cordero</i>
---	---

Nombre: *Manuel Luis Cordero*      Nombre: *Manuel Luis Cordero*  
 ING. RESIDENTE





# CONTROL DIARIO DE EQUIPOS

SERVICIOS GENERALES PAM  
 RUC 10088195418  
 Jr. Das de Mayo N° 1820 - Maypocumbá  
 Cel. 942023136 / Emisión: 01-05-24

EQUIPO: *Excavadora Caterpillar SP7490*  
 OPERADOR DE EQUIPO: *Gerardo Lugo Becardo Jhon*  
 RENTISTA DE TRABAJO: *Barrios Albo*  
 TURNO: *2da*  
 FECHA: *10/07/24*  
 N°: **000047**

ITEM	HORA		OBSERVACION	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	COD.	HORAS
	INICIO	FINAL					
1				2932.5	2938.0		
2							
3			Excepción Conexión de				
4			wagen				
5			Excepción de arena-trava				
6							
7							
8							
9							
10							
TOTAL HORAS TRABAJADAS =							

CANTIDAD (GLN)	COMBUSTIBLE		ACEITE DE MOTOR	ACEITE TRANSMISION	OTROS
	HOROMETRO DE ABAST.				

OBSERVACIONES:  
 CONSUMO: *8.5 Litros*

FIRMAS:  
 OPERADOR EQUIPO: *[Firma]*  
 CONTROLADOR DE EQUIPO: *[Firma]*  
 Nombre: *[Nombre]* Nombre: *[Nombre]*  
 ING. RESIDENTE: *[Nombre]*





# CONTROL DIARIO DE EQUIPOS

**SERVICIOS GENERALES F&M**  
 RUC 10068195418  
 Jr. Dos de Mayo N° 1820 - Moyobamba  
 Cel. 947023136 / Email: info@fgm.com.pe

**EQUIPO:** *Excavadora CAT 340*

**OPERADOR DE EQUIPO:** *Carlos Luis Cruzado Chua*

**PARTE DE TRABAJO:** *Los Amigos*

**TURNO:** *Nº 000046*

**FECHA:** *09/04/20*

ITEM	HORA		OBSERVACION	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	COD.	HORAS
	INICIO	FINAL					
1							
2			<i>Operacion Conservacion de Cargos</i>				
3							
4							
5			<i>Exposicion de arena - tierra</i>				
6							
7							
8							
9							
10							
TOTAL HORAS TRABAJADAS =							

CANTIDAD (GLN)	CONSUMO		ACEITE TRANSMISION	ACEITE DE MOTOR	OTROS
	COMBUSTIBLE	HOROMETRO DE ABAST.			

**OBSERVACIONES:**

**FIRMAS:**

*[Signature]*

**OPERADOR EQUIPO:** *Carlos Cruzado*

**CONTROLADOR DE EQUIPO:** *[Signature]*

**Nombre:** \_\_\_\_\_ **ING. RESIDENTE** **Nombre:** \_\_\_\_\_



# CONTROL DIARIO DE EQUIPOS

SERVICIOS GENERALES F&M  
RUC: 10098105418  
7, Dos de Mayo N° 1820 - Moyabamba  
Cel: 942023136 / Emisión: 01-05-24

EQUIPO:		<b>Nº: 000045</b>	
OPERADOR DE EQUIPO:		TURNO:	
FRONTE DE TRABAJO:		FECHA:	
HORA		HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL
ITEM	INICIO	FINAL	TOTAL
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
TOTAL HORAS TRABAJADAS =		8.54 hrs.	

CONSUMO	
COMBUSTIBLE	ACEITE DE MOTOR
CANTIDAD (GLN)	ACEITE TRANSMISION
HOROMETRO DE ABAST.	OTROS

OBSERVACIONES:

FIRMAS

OPERADOR EQUIPO Nombre: <i>Vladimir</i>	CONTROLADOR DE EQUIPO Nombre: <i>[Signature]</i>
ING. RESIDENTE	Nombre:





**SERVICIOS GENERALES FAM**  
RUC: 0008195418  
Jr. Dos de Mayo N° 1029 - Moyabambilla  
Caj. 942025136 / Teléfono: 01-95-24

# CONTROL DIARIO DE EQUIPOS

**Nº 00044**

EQUIPO:		TURNO:	
OPERADOR DE EQUIPO:		FECHA:	
FRENTE DE TRABAJO:		HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL
<p><i>Reparación motor ST 420</i> <i>Reparación buje torcido (bujes)</i> <i>Barras Pistón</i></p>		2204.6	2203.8
OBSERVACION		PARALIZACIONES	
ITEM	HORA	DESCRIPCION	COD. HORAS
1		ABASTECIMIENTO LUBRICANTE/LAVADO	01
2		REPARACION DE LLANTAS	02
3		MANTENIMIENTO MECANICO	03
4		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	04
5		PARADO OPERATIVO (STAND BY)	05
6		PARADO INOPERATIVO	06
7		ALMUERZO EN AREA FRIGERIO	07
8		PARADO POR LLUVIA	08
9		FUERA DE OBRA	09
10		FALTA DE OPERADOR	10
		OPERRUMBE	11
		PARADO POR AREA DE SEGURIDAD/CHARLA	12
		PARADO POR FALTA DE COMBUSTIBLE	13
		FALTA DE EQUIP. AUXILIAR	14
		FALTA FRENTE SERVICIO	15
		INTERFERENCIAS	16
TOTAL HORAS TRABAJADAS =			
9.24 hrs			

CONSUMO	
CANTIDAD (GLN)	ACEITE DE MOTOR
	ACEITE TRANSMISION
	OTROS

OBSERVACIONES:

FIRMAS	
<p><i>[Signature]</i></p>	<p><i>[Signature]</i></p>
OPERADOR EQUIPO	CONTROLADOR DE EQUIPO
Nombre: <i>[Name]</i>	Nombre: <i>[Name]</i>
	ING. RESIDENTE
	Nombre: <i>[Name]</i>





# CONTROL DIARIO DE EQUIPOS

SERVICIOS GENERALES F&M  
 RUC: 10006195419  
 Jr. Dos de Mayo N° 1926 - Moyabamba  
 Cel. 9429 23136 / Email: f&m@f&m.com.pe

**EQUIPO:** *Motor de Generador CAT 470*

**OPERADOR DE EQUIPO:** *Carlos Humberto Ulla*

**FRENTE DE TRABAJO:** *Barrio Alto*

**TURNO:** *Mañana*

**FECHA:** *05/07/24*

**N°:** *000043*

ITEM	HORA		OBSERVACION	HOROMETRO INICIAL	HOROMETRO FINAL	COD.	HORAS
	INICIO	FINAL					
1				2095.9	2204.6		
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
TOTAL HORAS TRABAJADAS =							

DESCRIPCION	COD.
ABASTECIMIENTO/IRRIGACION/AVADO	01
REPARACION DE LLANTAS	02
MANTENIMIENTO MECANICO	03
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	04
PARADO OPERATIVO (STAND BY)	05
PARADO INOPERATIVO	06
ALMUERZO/GENA/REFRIGERIO	07
PARADO POR LLUVIA	08
FUERA DE OBRA	09
FALTA DE OPERADOR	10
DERRUMBE	11
PARADO POR AREA DE SEGURIDAD/CHARLA	12
PARADO POR FALTA DE COMBUSTIBLE	13
FALTA DE EQUIP. AUXILIAR	14
FALTA FRENTE SERVICIO	15
INTERFERENCIAS	16

**CONSUMO**

<b>CANTIDAD (GLN)</b>	<b>ACEITE DE MOTOR</b>	<b>ACEITE TRANSMISION</b>	<b>OTROS</b>

**OBSERVACIONES:**

*8. F.H.P.*

**FIRMAS**

*[Signature]*

**OPERADOR EQUIPO** *[Signature]*

**CONTROLADOR DE EQUIPO** *[Signature]*

**Nombre:** *[Name]*

**Nombre:** *[Name]*

**ING. RESIDENTE** *[Name]*