



Imagen n° 01, acarreo de materiales para los UBS, localidad de Santa Rosa.



Imagen n° 02, acarreo de materiales en localidad de Naranjo Yacu hacia el sector de Santa Rosa.



Imagen n° 03, acarreo de materiales en localidad de Naranjo Yacu hacia el sector de Santa Rosa.




Imagen n° 04, acarreo de materiales en localidad de Naranjo Yacu hacia el sector de Santa Rosa.



Imagen n° 05, acarreo de materiales en localidad de Naranjo Yacu hacia el sector de Santa Rosa.



Imagen n° 06, traslado de biodigester y pozo de lodos hacia el sector de Santa Rosa.



Imagen n° 07, traslado de biodigestor y agregados hacia el sector de Santa Rosa.